

# MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING 11/16OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Las barras de carga MEC te permiten ajustar tu carga de disparo y te habilitan para crear la carga que deseas. Intercambiables con la barra de carga que se incluye con tu prensa de recarga. Disponibles en estilos de plomo y acero para prensas de una etapa y progresivas. Las barras de disparo de acero están disponibles por pedido especial.



## Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING 11/16OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749019414
- N.º fabr.: 5021116
- Talla: 11/16 oz
- Peso de entrega: 0.245kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 165mm
- UPC: 098489013017

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

## Introducción

Gracias por elegir el MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Este producto está diseñado para facilitar la carga de disparo en prensas de recarga, permitiendo ajustes precisos según tus necesidades. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, durante la manipulación del producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

### • Identificación de Peligros:

- Evita el contacto directo con piezas móviles durante la operación.
- No uses el producto si está dañado o presenta signos de desgaste.

### • Instrucciones para Evitar Peligros:

- Asegúrate de que todas las piezas estén correctamente instaladas antes de usar el producto.
- No sobrecargues la prensa de recarga más allá de las especificaciones del fabricante.

### • Advertencias Específicas:

- Este producto no es adecuado para niños menores de 18 años.
- No utilices el MEC LEAD CHARGE BAR para cargar otros tipos de municiones que no sean las especificadas.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté desconectada antes de comenzar la instalación.
- Retira la barra de carga original de la prensa.
- Inserta el MEC LEAD CHARGE BAR en el lugar de la barra de carga original, asegurándote de que esté bien fijado.

### 2. Uso:

- Ajusta la carga de disparo según tus necesidades utilizando el mecanismo de ajuste.
- Realiza pruebas en un área segura antes de comenzar la producción en masa.
- Mantén siempre la atención en el proceso de recarga y evita distracciones.

## Instrucciones de Eliminación

- El MEC LEAD CHARGE BAR no debe ser desecharo junto con los residuos domésticos.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y componentes de recarga.
- Si el producto está dañado o ya no se necesita, llévalo a un centro de reciclaje adecuado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o preocupaciones sobre la seguridad del producto, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas instrucciones y directrices, puedes disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)