

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #9 POWDER BUSHING

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Tenemos una variedad de los MEC powder bushings. Cada bushing tiene un volumen único que te permite ajustar la carga de pólvora para tus cartuchos. Siempre se recomienda usar una balanza para verificar los pesos de pólvora por precisión. Ofrecemos bushings individuales desde el #7 hasta el #13 y desde el #16 hasta el #38. Por favor, consulta el sitio web de MEC para obtener tablas de pólvora que te darán un bushing recomendado y un punto de inicio para tu pólvora específica en www.mecreloaders.com



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING #9 POWDER BUSHING](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749019445
- N.º fabr.: 5009
- Talla: -
- Peso de entrega: 0.016kg
- Altura de envío: 19mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 186mm
- UPC: 098489027939

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para MEC Powder Bushings](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para MEC Powder Bushings

Introducción

Los MEC Powder Bushings son accesorios diseñados para ajustar la carga de pólvora en tus cartuchos de manera precisa. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para asegurar que tu experiencia con estos productos sea segura y efectiva. Es importante seguir todas las recomendaciones para evitar accidentes y garantizar un uso adecuado.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar los MEC Powder Bushings.
- Mantén los productos fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Utiliza siempre una balanza para verificar los pesos de pólvora antes de cargar tus cartuchos.
- No uses los bushings con pólvora que no esté recomendada o que no se ajuste a las especificaciones del fabricante.
- En caso de duda, consulta con un experto en recarga de municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de seguridad y guantes al manipular pólvora.
- Trabaja en un área bien ventilada para evitar la acumulación de vapores.
- No fumes ni uses llamas abiertas cerca del área de trabajo.
- Verifica que el bushing esté correctamente instalado antes de usarlo.
- No intentes modificar o reparar los bushings por tu cuenta.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Bushing:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Retira el bushing viejo (si corresponde) desenroscándolo con cuidado.
- Coloca el nuevo MEC Powder Bushing en su lugar y asegúralo firmemente.

2. Uso del Bushing:

- Selecciona el bushing adecuado según la carga de pólvora que desees utilizar.
- Coloca la balanza en una superficie plana y asegúrate de que esté calibrada.
- Con el bushing instalado, comienza a cargar la pólvora en el cartucho.
- Verifica el peso de la pólvora en la balanza antes de continuar.

3. Verificación Final:

- Antes de cerrar el cartucho, revisa que la carga de pólvora sea la correcta.
- Si encuentras algún problema, detente y revisa el proceso.

Instrucciones de Eliminación

- Si necesitas deshacerte de los MEC Powder Bushings, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos relacionados con la pólvora.
- No arrojes los bushings en la basura común; busca puntos de recolección adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre seguridad y uso de los MEC Powder Bushings, visita el sitio web oficial de MEC en www.mecreloaders.com.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de tu experiencia de recarga de manera segura.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es