

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #12 POWDER BUSHING

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Tenemos una variedad de los MEC powder bushings. Cada bushing tiene un volumen único que te permite ajustar la carga de pólvora para tus cartuchos. Siempre se recomienda usar una balanza para verificar los pesos de pólvora por precisión. Ofrecemos bushings individuales desde el #7 hasta el #13 y desde el #16 hasta el #38. Por favor, consulta el sitio web de MEC para obtener tablas de pólvora que te darán un bushing recomendado y un punto de inicio para tu pólvora específica en www.mecreloaders.com



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING #12 POWDER BUSHING](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749019448
- N.º fabr.: 5012
- Talla: -
- Peso de entrega: 0.016kg
- Altura de envío: 19mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 186mm
- UPC: 098489015820

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para MEC POWDER BUSHINGS](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para MEC POWDER BUSHINGS

Introducción

Gracias por elegir los MEC Powder Bushings. Este producto está diseñado para ayudarte a ajustar la carga de pólvora en tus cartuchos de manera precisa. Es importante seguir todas las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Usa siempre una balanza para verificar los pesos de pólvora antes de cargar tus cartuchos.
- Nunca uses un bushing que esté dañado o desgastado.
- Sigue las recomendaciones del fabricante para la carga de pólvora.
- Consulta las tablas de pólvora en el sitio web de MEC para obtener información específica sobre cada bushing.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de explosión:** La pólvora es un material inflamable. Maneja siempre con cuidado y evita chispas o llamas abiertas.
- **Uso de equipo de protección:** Usa gafas de seguridad y guantes al manipular pólvora y cartuchos.
- **Almacenamiento:** Guarda la pólvora en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y llamas.
- **Ventilación:** Asegúrate de trabajar en un área bien ventilada para evitar la acumulación de vapores nocivos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selección del Bushing:

- Elige el bushing adecuado según el volumen de pólvora que necesites. Ofrecemos bushings desde el #7 hasta el #13 y desde el #16 hasta el #38.

2. Instalación:

- Asegúrate de que el bushing esté limpio y libre de residuos.
- Inserta el bushing en la máquina de recarga según las instrucciones del fabricante.

3. Carga de Pólvora:

- Usa una balanza para medir la pólvora con precisión.
- Vierte la pólvora en el cartucho utilizando el bushing instalado.
- Verifica el peso de la pólvora después de cada carga.

4. Finalización:

- Asegúrate de que el cartucho esté correctamente sellado antes de almacenarlo o utilizarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Deshazte de los bushings usados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.

- No arrojes pólvora en la basura común. Consulta con las autoridades locales sobre cómo deshacerte de pólvora de manera segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y uso del producto, por favor visita el sitio web de MEC en www.mecreloaders.com. Allí encontrarás información adicional y recursos útiles.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es