

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #40 POWDER BUSHING

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Tenemos una variedad de los MEC powder bushings. Cada bushing tiene un volumen único que te permite ajustar la carga de pólvora para tus cartuchos. Siempre se recomienda usar una balanza para verificar los pesos de pólvora por precisión. Ofrecemos bushings individuales desde el #7 hasta el #13 y desde el #16 hasta el #38. Por favor, consulta el sitio web de MEC para obtener tablas de pólvora que te darán un bushing recomendado y un punto de inicio para tu pólvora específica en www.mecreloaders.com



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING #40 POWDER BUSHING](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749019459
- N.º fabr.: 5040
- Peso de entrega: 0.007kg
- Altura de envío: 19mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 186mm
- UPC: 098489016025

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para MEC Powder Bushings](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para MEC Powder Bushings

Introducción

Los MEC Powder Bushings son accesorios diseñados para ajustar la carga de pólvora en tus cartuchos de recarga. Es fundamental seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo de estos productos. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad, el uso y la eliminación de los MEC Powder Bushings.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Utiliza siempre una balanza para verificar los pesos de pólvora con precisión.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Almacena los bushings en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.
- Consulta las tablas de pólvora en el sitio web de MEC para obtener recomendaciones sobre el bushing adecuado para tu pólvora específica.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Balanza:** Siempre utiliza una balanza calibrada para medir la pólvora. Esto es crucial para evitar sobrecargas que pueden resultar en explosiones.
- **Manipulación de Pólvora:** Maneja la pólvora con cuidado. Evita el contacto con la piel y los ojos. Si ocurre un contacto, enjuaga con abundante agua y busca atención médica si es necesario.
- **Área de Trabajo:** Trabaja en un área bien ventilada y alejada de fuentes de ignición. No fumes ni uses llamas abiertas en la proximidad de la pólvora.
- **Supervisión:** Si eres menor de edad o no tienes experiencia en recarga, asegúrate de que un adulto o un experto te supervise durante el proceso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Selección del Bushing Correcto:** Consulta las tablas de pólvora en www.mecreloaders.com para elegir el bushing adecuado para tu tipo de pólvora.
2. **Instalación:**
 - Asegúrate de que la máquina de recarga esté apagada antes de instalar el bushing.
 - Retira el bushing anterior si es necesario.
 - Inserta el nuevo bushing en su lugar y asegúrate de que esté bien ajustado.
3. **Uso:**
 - Antes de comenzar a recargar, verifica que el bushing esté correctamente instalado.
 - Mide la pólvora usando una balanza antes de cada carga.
 - Realiza pruebas en cartuchos de muestra antes de proceder con la recarga completa para asegurarte de que la carga es la adecuada.

Instrucciones de Eliminación

- Los MEC Powder Bushings no son desechables y deben ser utilizados de manera responsable. Si un bushing está dañado o ya no es funcional, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No arrojes pólvora o productos relacionados en la basura común. Consulta a las autoridades locales sobre la eliminación segura de pólvora.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre los MEC Powder Bushings, visita el sitio web de MEC. Asegúrate de revisar regularmente las actualizaciones sobre productos y posibles retiradas de mercado.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar productos de recarga. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es