

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #42 POWDER BUSHING

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Tenemos una variedad de los MEC powder bushings. Cada bushing tiene un volumen único que te permite ajustar la carga de pólvora para tus cartuchos. Siempre se recomienda usar una balanza para verificar los pesos de pólvora por precisión. Ofrecemos bushings individuales desde el #7 hasta el #13 y desde el #16 hasta el #38. Por favor, consulta el sitio web de MEC para obtener tablas de pólvora que te darán un bushing recomendado y un punto de inicio para tu pólvora específica en www.mecreloaders.com



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING #42 POWDER BUSHING](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749019463
- N.º fabr.: 5042
- Talla: -
- Peso de entrega: 0.007kg
- Altura de envío: 19mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 186mm
- UPC: 098489012638

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para MEC Powder Bushings](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para MEC Powder Bushings

Introducción

Gracias por elegir los MEC Powder Bushings. Este producto ha sido diseñado para ayudarte a ajustar la carga de pólvora en tus cartuchos de manera precisa. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre las pautas de seguridad generales, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, así como información sobre la eliminación adecuada del producto.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén los MEC Powder Bushings fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Utiliza siempre una balanza para verificar los pesos de pólvora y asegurarte de que estás utilizando la carga correcta.
- No uses el producto si está dañado o presenta signos de desgaste.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto que consideres inseguro o que haya causado un accidente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo los MEC Powder Bushings recomendados para el tipo de pólvora que estás utilizando.
- Asegúrate de que el bushing esté correctamente instalado antes de usarlo.
- No sobrecargues el bushing con pólvora; sigue las recomendaciones del fabricante para evitar riesgos.
- Usa gafas de seguridad y guantes al manipular pólvora para protegerte de posibles accidentes.
- Realiza tus recargas en un área bien ventilada para evitar la acumulación de vapores.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Bushing:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Retira el bushing anterior (si lo hay) de la prensa.
- Inserta el nuevo MEC Powder Bushing en la prensa, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Verifica que el bushing esté alineado correctamente antes de proceder.

2. Uso del Bushing:

- Coloca la pólvora en el depósito de la prensa.
- Ajusta la carga de acuerdo a las tablas de pólvora disponibles en el sitio web de MEC.
- Realiza una prueba de carga con una balanza para asegurarte de que el peso es el correcto.
- Procede a recargar tus cartuchos siguiendo los procedimientos estándar de recarga.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los MEC Powder Bushings de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No arrojes pólvora ni productos relacionados en el desagüe o en la basura común.
- Consulta con las autoridades locales sobre los métodos adecuados de eliminación de productos de recarga.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro de los MEC Powder Bushings, consulta el sitio web de MEC o contacta a un distribuidor autorizado. Asegúrate de seguir todas las recomendaciones y pautas de seguridad para disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es