

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #44A POWDER BUSHING

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Tenemos una variedad de los MEC powder bushings. Cada bushing tiene un volumen único que te permite ajustar la carga de pólvora para tus cartuchos. Siempre se recomienda usar una balanza para verificar los pesos de pólvora por precisión. Ofrecemos bushings individuales desde el #7 hasta el #13 y desde el #16 hasta el #38. Por favor, consulta el sitio web de MEC para obtener tablas de pólvora que te darán un bushing recomendado y un punto de inicio para tu pólvora específica en www.mecreloaders.com



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING #44A POWDER BUSHING](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749019468
- N.º fabr.: 5044A
- Talla: -
- Peso de entrega: 0.005kg
- Altura de envío: 19mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 186mm
- UPC: 098489014939

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para MEC Powder Bushings](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para MEC Powder Bushings

Introducción

Gracias por elegir los MEC Powder Bushings. Estos accesorios te permiten ajustar la carga de pólvora para tus cartuchos de manera precisa. Es fundamental seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza los MEC Powder Bushings de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Verifica que el bushing que estás utilizando sea el adecuado para la carga de pólvora que deseas.
- Mantén los bushings fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Reporta cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades correspondientes.
- Consulta actualizaciones sobre retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de usar una balanza para verificar los pesos de pólvora antes de cargar tus cartuchos.
- No excedas la carga de pólvora recomendada para cada bushing.
- Evita el contacto directo con la pólvora y mantén el área de trabajo bien ventilada.
- Usa gafas de seguridad y guantes al manipular pólvora.
- Si experimentas algún problema con el bushing, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un experto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selecciona el Bushing Correcto:

- Consulta las tablas de pólvora en www.mcreloaders.com para encontrar el bushing recomendado para tu pólvora específica.

2. Instalación:

- Asegúrate de que el bushing esté bien ajustado en la prensa de recarga.
- Verifica que no haya obstrucciones en el bushing antes de comenzar.

3. Carga de Pólvora:

- Usa una balanza de precisión para medir la pólvora.
- Llena el cartucho con la cantidad de pólvora indicada en tu tabla de pólvora.

4. Revisión Final:

- Comprueba que cada cartucho esté correctamente cargado antes de proceder a su uso.
- Si notas alguna anomalía, no uses el cartucho y busca asesoría.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los bushings que ya no utilices de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos no deseados.
- No arrojes pólvora o cartuchos en la basura común. Busca centros de reciclaje o eliminación de residuos peligrosos en tu área.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta adicional sobre los MEC Powder Bushings, por favor consulta el sitio web de MEC o contacta a un distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar productos de recarga. Sigue estas instrucciones y disfruta de una experiencia segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es