

MEC SIZEMASTER SHELL PRESS - MEC RELOADING SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 410 GAUGE 3"

Recarga > [Prensas de recarga](#) > [Prensas para cartucho semimetalico](#)

La MEC Sizemaster es un recargador todo en uno de una sola etapa que ofrece simplicidad y eficiencia sin sacrificar la precisión. Equipado con características premium como el alimentador automático de percusores E-Z Prime y el redimensionador de colete "Power Ring" que devuelve cada base a las especificaciones de fábrica. La nueva estación de redimensionamiento maneja cabezales de latón o acero, tanto de alta como de baja base. Ajustable para 3 cartuchos, y disponible en calibres 12, 20, 28 y .410 (no disponible con alimentador automático de percusores). Incluye 1 barra de carga y 3 casquillos de pólvora.



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 410 GAUGE 3"](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749019479
- N.º fabr.: 81204103
- Calibre: .410 Bore
- Peso de entrega: 8.856kg
- Altura de envío: 432mm
- Ancho de envío: 254mm
- Longitud de envío: 572mm
- UPC: 098489018487

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para MEC SIZEMASTER SHELL PRESS
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para MEC SIZEMASTER SHELL PRESS

Introducción

La MEC Sizemaster es un recargador todo en uno de una sola etapa diseñado para ofrecer simplicidad y eficiencia en la recarga de cartuchos. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y eficaz del producto, cumpliendo con la Regulación General de Seguridad de Productos (GPSR) de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Antes de usar el MEC Sizemaster, asegúrate de leer y entender todas las instrucciones.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, durante el uso.
- No permitas la presencia de niños o mascotas en el área de trabajo mientras uses el equipo.
- Asegúrate de que el equipo esté en buenas condiciones antes de cada uso y realiza un mantenimiento regular.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto que consideres inseguro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** Maneja las piezas móviles con cuidado para evitar atrapamientos o lesiones.
- **Uso de pólvora:** Asegúrate de almacenar la pólvora en un lugar seguro y seco, lejos de fuentes de calor.
- **Cartuchos:** Verifica que los cartuchos sean del calibre correcto antes de cargarlos en la prensa.
- **Conexiones eléctricas:** Si utilizas componentes eléctricos, asegúrate de que todas las conexiones estén seguras y libres de daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca la prensa en una superficie plana y resistente.
- Asegúrate de que la prensa esté firmemente sujetada para evitar movimientos durante el uso.
- Conecta el alimentador automático de percusores, si es aplicable, siguiendo las instrucciones del fabricante.

2. Uso:

- Carga la barra de carga y los casquillos de pólvora según las especificaciones del producto.
- Ajusta la estación de redimensionamiento según el tipo de cartucho que vayas a utilizar.
- Realiza la recarga siguiendo los pasos indicados en el manual del usuario, asegurándote de seguir las medidas de seguridad.
- Despues de cada sesión de recarga, limpia la prensa para evitar acumulaciones de residuos.

Instrucciones de Eliminación

- La MEC Sizemaster y sus componentes deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales sobre reciclaje y eliminación de productos.
- No deseches la pólvora ni los cartuchos en la basura común. Consulta con las autoridades locales sobre la eliminación segura de estos materiales.

Información de Contacto para Más Soporte

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar productos de recarga. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de una experiencia de recarga segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es