

RIFLE CLEANING RODS - BORE TECH 30 CALIBER 40" CLEANING ROD

[Artículos limpieza](#) > [Limpieza de Baquetas y Accesorios](#) > [Limpieza Baquetas](#)

Las varillas de limpieza Bore Tech Proof Positive cuentan con un casquillo de aleación patentado que elimina cualquier indicación falsa de contaminación por cobre en tu cañón. Esto, junto con un nuevo recubrimiento resistente a productos químicos, convierte a las varillas Proof Positive en algunas de las mejores disponibles. Las varillas Proof Positive tienen núcleos de acero específicos para cada calibre con un mango de rodamiento de bola acolchado, que sigue sin esfuerzo el estriado de tu cañón. El mango ergonómico y acolchado previene cualquier daño en la culata de tu rifle. Los jags Proof Positive se venden por separado. Aquí tienes una lista de las características de las varillas Proof Positive:

- El proceso de aleación patentada y tratamiento secundario elimina las lecturas falsas de cobre
- Tan suave y seguro como el latón, con una resistencia excepcional para prevenir daños durante su uso
- El casquillo con extremo hembra está mecanizado para proporcionar una transición sin bordes entre la varilla y el Jag Proof Positive. Elimina la necesidad de adaptadores.
- Recubrimiento de varilla altamente avanzado que proporciona características anti-desgaste y previene la incrustación de residuos
- Mango ergonómico y acolchado con un sistema de rodamiento de bola inigualable. Todas las varillas de .17 y .20 utilizan hilos 5-40. Todas las demás son 8-32.



Atributos

- Nombre: [BORE TECH 30 CALIBER 40" CLEANING ROD](#)
- Fabricante: [BORE TECH](#)
- N.º de producto: 749101617
- N.º fabr.: BSTX-7340-00
- Calibre: 284/7 mm (.284), 30 Caliber (.308), 8 mm (.323)
- Estilo: Rifle
- Longitud: 40
- Material: Núcleo de acero
- Peso de entrega: 0.308kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 1,143mm
- UPC: 667739973403

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Varillas de Limpieza Bore Tech Proof Positive](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para Varillas de Limpieza Bore Tech Proof Positive

Introducción

Gracias por elegir las varillas de limpieza Bore Tech Proof Positive para tus necesidades de limpieza de rifles. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la varilla de limpieza se utilice en un área bien ventilada.
- Maneja la varilla de limpieza con cuidado para evitar lesiones.
- Guarda las varillas Bore Stix en un lugar seco y seguro, alejado de niños y mascotas.
- Inspecciona regularmente la varilla de limpieza en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Sigue todas las instrucciones cuidadosamente para evitar accidentes o mal uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa gafas de protección al limpiar tu rifle para evitar que los desechos entren en tus ojos.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado y la recámara esté despejada antes de usar la varilla de limpieza.
- No fuerces la varilla de limpieza a través del cañón; aplica una presión suave para evitar dañar el estriado.
- Usa solo jags compatibles con las varillas Bore Stix para evitar daños a la varilla o al rifle.
- Mantén las manos secas al manejar la varilla de limpieza para mantener un agarre seguro.
- Evita usar la varilla de limpieza con fuerza excesiva, ya que esto puede causar lesiones o daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y colocado sobre una superficie estable.
- Reúne todos los suministros de limpieza necesarios, incluidas las varillas Bore Stix y los jags compatibles.

2. Adjuntar el Jag:

- Selecciona el Jag Proof Positive apropiado para tu calibre.
- Ata el jag al extremo de la varilla Bore Stix enroscándolo en la ferrule con extremo hembra.

3. Proceso de Limpieza:

- Aplica un solvente de limpieza adecuado al jag o al cañón.
- Inserta la varilla Bore Stix en el cañón del rifle suavemente, asegurándote de que siga el estriado.
- Tira de la varilla de limpieza a través del cañón con un movimiento suave y constante.
- Repite el proceso según sea necesario, asegurándote de limpiar cada sección del cañón a fondo.

4. PostLimpieza:

- Despues de limpiar, quita el jag de la varilla Bore Stix.
- Limpia la varilla Bore Stix con un paño limpio para eliminar cualquier residuo.
- Guarda la varilla de limpieza y los jags en un lugar fresco y seco.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier solvente de limpieza usado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la varilla Bore Stix en la basura doméstica regular si está dañada; en su lugar, sigue las pautas de eliminación de desechos de materiales peligrosos de tu localidad.
- Asegúrate de que la varilla de limpieza no sea accesible para niños o mascotas durante la eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, consulta los detalles de contacto proporcionados con tu compra o visita el sitio web del fabricante para obtener más información.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de limpieza segura y efectiva con tus varillas de limpieza Bore Tech Proof Positive. Siempre prioriza la seguridad y el manejo adecuado para mantener tanto tu equipo como tu bienestar personal.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es