

V STIX, 17-20 CAL 40 INCH - BORE TECH V STIX, 17-20 CAL 40 INCH

[Artículos limpieza](#) > [Limpieza de Baquetas y Accesorios](#) > [Limpieza Baquetas](#)

Las V-Stix de Bore Tech están equipadas con todas las características, calidad y rendimiento que esperas de Bore Tech. Las V-Stix utilizan un núcleo de acero específico para cada calibre y un recubrimiento de alto rendimiento, que es extremadamente resistente a productos químicos y duradero. Incluye su mango ergonómico acolchado con sistema de rodamientos - un favorito de la industria. Como todos los mangos de varilla de limpieza de Bore Tech, estos están codificados por colores específicos de calibre. Los casquillos de latón hembra roscados, seguros para el cañón, completan este paquete asequible. Las V-Stix de Bore Tech ofrecen una varilla de limpieza de alta calidad sin el precio elevado. Los jags se venden por separado.



Atributos

- Nombre: [BORE TECH V STIX, 17-20 CAL 40 INCH](#)
- Fabricante: [BORE TECH](#)
- N.º de producto: 749101639
- N.º fabr.: BSVX-1740-00
- Calibre: 17 Caliber (.172), 20 Caliber (.204)
- Longitud: 40
- Peso de entrega: 0.195kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 1,156mm
- UPC: 667739980425

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para VStix de Bore Tech](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para VStix de Bore Tech

Introducción

Gracias por elegir las varillas de limpieza VStix de Bore Tech. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de utilizar las VStix de Bore Tech para comprender las precauciones de seguridad y el uso adecuado.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el producto solo para su propósito previsto, que es la limpieza de armas de fuego.
- Siempre inspecciona las VStix en busca de daños antes de usarlas. No las utilices si están dañadas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre el mantenimiento y la limpieza de armas de fuego.
- Utiliza equipo de protección personal (EPP) como guantes y gafas de seguridad al manipular productos químicos de limpieza.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Seguridad Química:**
 - Utiliza solo disolventes y productos químicos de limpieza que sean compatibles con las VStix de Bore Tech.
 - Asegúrate de tener una ventilación adecuada al utilizar productos químicos de limpieza para evitar la inhalación de vapores.
- **Manejo:**
 - Maneja las VStix con cuidado para prevenir lesiones.
 - Evita usar fuerza excesiva al limpiar para prevenir daños en el arma de fuego o en la varilla de limpieza.
- **Almacenamiento:**
 - Almacena las VStix en un lugar seco, alejado de la luz solar directa y temperaturas extremas.
 - Mantén el producto en su embalaje original o en una funda protectora cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en condiciones seguras antes de limpiarla.
- Reúne todos los suministros de limpieza necesarios, incluidas las VStix de Bore Tech, disolventes de limpieza, parches y jags (vendidos por separado).

2. Usando las VStix de Bore Tech:

- Selecciona el jag específico para el calibre adecuado para tu arma de fuego.
- Atornilla el jag en el extremo de la VStix en la hembra roscada de latón.
- Aplica el disolvente de limpieza a un parche e insértalo en el jag.
- Inserta la VStix en el cañón desde el extremo de la recámara y empújala suavemente hasta la boca.
- Retira la VStix con cuidado, asegurándote de que el parche sea extraído del cañón.
- Repite el proceso según sea necesario hasta que el cañón esté limpio.

3. PostLimpieza:

- Después de limpiar, inspecciona las VStix en busca de signos de desgaste o daño.
- Limpia las VStix con un paño suave para eliminar cualquier residuo y guárdalas adecuadamente.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parche de limpieza y productos químicos usados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las VStix de Bore Tech en la basura doméstica regular. Consulta las opciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, uso o inquietudes, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el embalaje del producto o visita el sitio web oficial de Bore Tech.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de limpieza segura y efectiva con tus VStix de Bore Tech. Gracias por priorizar la seguridad y el mantenimiento responsable de armas de fuego.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es