

# XDM 16RD 40S&W MAGAZINE - SPRINGFIELD ARMORY XDM 16 ROUND 40S&W MAGAZINE FULL SIZE

[Cargadores](#) > [Cargadores Arma corta](#) > [Cargadores](#)

## Hecho en la "Forma de Fábrica" para una Alimentación Suave y Fiable

Los cargadores de alta capacidad, fabricados en acero inoxidable y de larga duración, están hechos con tolerancias de fábrica precisas para garantizar la máxima potencia de fuego y fiabilidad de tu pistola Springfield XD. El resorte de acero y el seguidor moldeado de polímero alimentan los cartuchos de manera suave y fiable a la recámara, cada vez. El cuerpo altamente pulido no se engancha ni se atrapa durante recargas tácticas a alta velocidad. La base de polímero de alto impacto se quita fácilmente para su limpieza. Los orificios de testigo numerados permiten un conteo rápido de cartuchos. Los modelos compactos y subcompactos se ajustan perfectamente.



## Atributos

- Nombre: [SPRINGFIELD ARMORY XDM 16 ROUND 40S&W MAGAZINE FULL SIZE](#)
- Fabricante: [SPRINGFIELD ARMORY](#)
- N.º de producto: 817000132
- N.º fabr.: XDM5011
- Acabado: Silver
- Capacidad: 16-Round
- Cartucho: 357 SIG,40 S&W
- Material: Stainless Steel
- Modelo: XD
- Tipo de arma: Springfield
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 218mm
- UPC: 706397877187

## Detalles del artículo

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador XDM 16RD 40S&W](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador XDM 16RD 40S&W

## Introducción

Gracias por elegir el cargador XDM 16RD 40S&W de Springfield Armory. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad para garantizar el uso y manejo adecuado de tu cargador. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata el cargador como si estuviera cargado.
- Mantén el cargador fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el cargador en busca de daños antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante del arma de fuego al usar este cargador.
- Almacena el cargador en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente las actualizaciones sobre retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el cargador sea compatible con tu modelo de Springfield XD antes de usarlo.
- No intentes modificar el cargador de ninguna manera.
- Evita exponer el cargador a productos químicos agresivos o temperaturas extremas.
- Al cargar el cargador, hazlo en un entorno seguro, alejado de otras personas.
- No excedas la capacidad del cargador de 16 cartuchos.
- Siempre mantén el cargador apuntando en una dirección segura al manipularlo.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Cargando el Cargador

- Sostén el cargador con la base hacia abajo.
- Inserta los cartuchos uno a uno en el cargador, asegurándote de que estén bien colocados.
- Usa el seguidor de polímero para ayudar en la carga si es necesario.
- Evita usar fuerza excesiva al cargar los cartuchos.

### 2. Insertando el Cargador en el Arma de Fuego

- Asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura.
- Con el cargador orientado correctamente, insértalo en el compartimento del cargador hasta que haga clic en su lugar.
- Verifica que el cargador esté colocado de manera segura.

### 3. Retirando el Cargador

- Asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura.
- Presiona el botón de liberación del cargador para desacoplar el cargador del arma de fuego.
- Almacena o deshazte del cargador de manera segura.

### 4. Limpieza y Mantenimiento

- Retira el cargador del arma de fuego antes de limpiarlo.
- Limpia el cuerpo del cargador con un paño suave para eliminar la suciedad y los residuos.
- La base se puede quitar para una limpieza a fondo.
- Evita usar materiales abrasivos que puedan rayar el cargador.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cargador de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el cargador está dañado o ya no es utilizable, asegúrate de deshacerte de él de manera segura para prevenir lesiones.
- No arrojes el cargador en la basura regular; verifica los lugares de eliminación designados.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, uso o mantenimiento del cargador XDM 16RD 40S&W, consulta la información de contacto proporcionada por tu minorista o el fabricante.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad y la de los demás es de suma importancia. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro de manera responsable!

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)