

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 1" (2.5CM) X 30" (76CM) SANDING BELT, 400 GRIT

[Herramientas armero y acces](#) > [Preparacion y pavonadores para el metal](#) > [Abrasivos](#) > [Sanding Belts](#)

Para Ajustar los Tambores de Lijado Expansibles Raytech

Acerca de las Correas "Grano Compacto" - Las correas de óxido de aluminio en grano súper fino (como 600) solo están disponibles en lo que el fabricante llama "Grano Compacto". Este proceso apila el grano en un adhesivo especial y aumenta considerablemente la vida útil de la correa. Las correas de grano compacto son fácilmente identificables; ¡son feas! La correa de 600 gritos que se muestra parece que debería ser de 60 gritos, pero NO LO ES. Realmente dará un acabado de 600 gritos y durará extremadamente bien. Unida con resina, óxido de aluminio. Se vende de forma individual.



Atributos

- Nombre: [VSM ABRASIVES CORPORATION 1" \(2.5CM\) X 30" \(76CM\) SANDING BELT, 400 GRIT](#)
- Fabricante: [VSM ABRASIVES CORPORATION](#)
- N.º de producto: 925130400
- N.º fabr.: 127802
- Grain: 400
- Talla: 1 x 30
- Peso de entrega: 0.095kg
- Altura de envío: 28mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 325mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Correa de Lijado VSM Abrasives Corporation 1" \(2.5CM\) X 30" \(76CM\), 400 Grit](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Correa de Lijado VSM Abrasives Corporation 1" (2.5CM) X 30" (76CM), 400 Grit

Introducción

Gracias por elegir la Correa de Lijado de VSM Abrasives Corporation. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee cuidadosamente las siguientes pautas para evitar peligros potenciales y maximizar el rendimiento de tu correa de lijado.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la correa de lijado se use solo para su propósito previsto.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad, guantes y una mascarilla contra el polvo, para protegerte de polvo y escombros.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para minimizar los riesgos de accidentes.
- Asegúrate de que todas las herramientas y equipos estén en buen estado de funcionamiento antes de usarlos.
- No utilices la correa de lijado si está dañada o desgastada.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Maneja la correa de lijado con cuidado para evitar cortes y abrasiones.
- No excedas la velocidad recomendada para la correa de lijado.
- Evita el contacto con la correa de lijado en rotación mientras está en funcionamiento.
- Asegúrate de que la pieza de trabajo esté sujeta o sostenida de manera segura para evitar movimientos durante el lijado.
- Mantente atento a tu entorno y mantén a las personas a una distancia segura mientras usas la correa de lijado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la máquina de lijado esté apagada y desconectada antes de la instalación.
- Retira cualquier correa de lijado vieja o dañada de la máquina.
- Alinea la nueva correa de lijado con los rodillos y asegúrate de que esté ajustada correctamente.
- Tensa la correa de lijado de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Conecta la máquina y realiza una prueba para asegurarte de que la instalación sea correcta.

2. Uso:

- Enciende la máquina y permite que alcance la velocidad deseada antes de comenzar a lijar.
- Aplica una presión ligera y uniforme sobre la pieza de trabajo. No fuerces la correa de lijado.
- Mueve la pieza de trabajo de manera constante a través de la correa de lijado para lograr un acabado uniforme.
- Revisa periódicamente la correa de lijado en busca de desgaste y cámbiala según sea necesario.
- Una vez terminado, apaga la máquina y desconéctala antes de limpiar o ajustar.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la correa de lijado de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No quemes la correa de lijado, ya que puede liberar sustancias dañinas.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad relacionada con la Correa de Lijado de VSM Abrasives Corporation, por favor contacta a tu distribuidor local o visita el sitio web del fabricante para más información.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. ¡Tu seguridad es nuestra prioridad!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es