

# SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 320 GRIT 2" (5.0CM) X 25 1/2" (64.8CM)

[Herramientas armero y acces](#) > [Preparacion y pavonadores para el metal](#) > [Abrasivos](#) > [Sanding Belts](#)

## Para Ajustar los Tambores de Lijado Expansibles Raytech

Acerca de las Correas "Grano Compacto" - Las correas de óxido de aluminio en grano súper fino (como 600) solo están disponibles en lo que el fabricante llama "Grano Compacto". Este proceso apila el grano en un adhesivo especial y aumenta considerablemente la vida útil de la correa. Las correas de grano compacto son fácilmente identificables; ¡son feas! La correa de 600 gritos que se muestra parece que debería ser de 60 gritos, pero NO LO ES. Realmente dará un acabado de 600 gritos y durará extremadamente bien. Unida con resina, óxido de aluminio. Se vende de forma individual.



## Atributos

- Nombre: [VSM ABRASIVES CORPORATION 320 GRIT 2" \(5.0CM\) X 25 1/2" \(64.8CM\)](#)
- Fabricante: [VSM ABRASIVES CORPORATION](#)
- N.º de producto: 925225320
- N.º fabr.: 91449
- Grain: 320
- Talla: 2 x 25 1/2
- Peso de entrega: 0.018kg
- Altura de envío: 53mm
- Ancho de envío: 119mm
- Longitud de envío: 259mm

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para las Correas de Lijado de VSM Abrasives Corporation](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para las Correas de Lijado de VSM Abrasives Corporation

## Introducción

Gracias por elegir las Correas de Lijado de VSM Abrasives Corporation. Estas correas están diseñadas para aplicaciones de lijado eficientes y efectivas. Para asegurar tu seguridad y el mejor rendimiento de este producto, por favor, lee y sigue cuidadosamente las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza las correas de lijado de acuerdo con las instrucciones del fabricante para minimizar riesgos.
- Asegúrate de que la correa de lijado sea compatible con la herramienta que estás utilizando.
- Inspecciona la correa de lijado antes de usarla para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad, mascarillas contra el polvo y protección auditiva al utilizar las correas de lijado.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- Asegúrate de que grupos vulnerables, como niños, se mantengan alejados del área de trabajo.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
  - El polvo generado durante el lijado puede ser perjudicial si se inhala. Utiliza un sistema de extracción de polvo o usa una mascarilla contra el polvo.
  - La correa de lijado puede producir escombros afilados. Siempre usa gafas de seguridad para proteger tus ojos.
  - Evita el contacto con la correa de lijado mientras está en movimiento para prevenir cortes y lesiones.
- **Evitando Peligros:**
  - No excedas la velocidad recomendada para la correa de lijado.
  - Asegúrate de que la correa de lijado esté correctamente instalada y tensada en la máquina.
  - No uses la correa de lijado para fines distintos a los especificados por el fabricante.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
  1. Apaga y desconecta la máquina de lijado antes de instalar la correa de lijado.
  2. Retira la correa de lijado vieja, si es aplicable, y limpia los rodillos de la máquina.
  3. Alinea la nueva correa de lijado con los rodillos, asegurándote de que esté bien colocada.
  4. Ajusta la tensión de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
  5. Conecta la máquina y realiza una prueba para asegurarte de que la correa de lijado funcione correctamente.
- **Uso:**
  - Siempre enciende la máquina antes de hacer contacto con la pieza de trabajo.
  - Mueve la pieza de trabajo de manera constante contra la correa de lijado sin aplicar presión excesiva.
  - Deja que la correa de lijado haga el trabajo; forzar el material puede provocar un desgaste o daño prematuro.
  - Monitorea el proceso de lijado y revisa la correa de lijado regularmente para detectar desgaste.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha las correas de lijado usadas de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las correas de lijado en la basura doméstica regular a menos que esté permitido por las pautas de gestión de residuos locales.
- Considera opciones de reciclaje para los materiales si están disponibles.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para consultas adicionales sobre seguridad o rendimiento del producto, consulta con el fabricante o tu minorista. Ellos pueden proporcionarte información y apoyo adicional.

Al adherirte a estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de lijado más segura y efectiva con tus Correas de Lijado de VSM Abrasives Corporation. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)