


# PARA ORDNANCE EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS - WOLFF +10% POWER SPRING, 3-PAK FITS PARA-ORD P13

[Cargadores](#) > [Cargadores Arma corta](#) > [Partes de cargadores](#) > [Magazine Springs](#)

## Mejor Alimentación Para Tu Semi-Automática

La presión aumentada estabiliza el seguidor y mejora la alimentación, especialmente en cargadores de alta capacidad.



## Atributos

- Nombre: [WOLFF +10% POWER SPRING, 3-PAK FITS PARA-ORD P13](#)
- Fabricante: [WOLFF](#)
- N.º de producto: 969769730
- N.º fabr.: 76973
- Modelo: P13
- Tipo de arma: Para-Ordnance
- Cantidad: 3
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 30mm
- Longitud de envío: 188mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para el Uso de los Resortes de Cargador de Alta Potencia Wolff +10%
- Sobre nosotros

# Instrucciones de Seguridad para el Uso de los Resortes de Cargador de Alta Potencia Wolff +10%

## Introducción

Gracias por elegir los Resortes de Cargador de Alta Potencia Wolff +10% para su ParaOrdnance P13. Este producto está diseñado para mejorar la alimentación y la estabilidad del cargador. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona los resortes antes de cada uso para detectar signos de desgaste o daño.
- Si observas cualquier daño, no utilices el producto y reemplázalo inmediatamente.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo los resortes diseñados específicamente para el modelo ParaOrdnance P13.
- Asegúrate de que el cargador esté descargado antes de realizar cualquier instalación o mantenimiento.
- Evita el contacto con los resortes cuando estén bajo tensión, ya que pueden causar lesiones.
- No modifiques los resortes ni los uses de una manera que no esté recomendada por el fabricante.
- Si experimentas problemas con la alimentación del cargador, consulta a un profesional calificado.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Ten a mano todas las herramientas necesarias para la instalación.

### 2. Instalación:

- Retira el cargador del arma y asegúrate de que esté completamente descargado.
- Desmonta el cargador según las instrucciones del fabricante.
- Retira los resortes viejos y reemplázalos con los nuevos Resortes de Cargador de Alta Potencia Wolff +10%.
- Asegúrate de que los nuevos resortes estén correctamente alineados y asegurados en su lugar.
- Vuelve a montar el cargador siguiendo las instrucciones del fabricante.

### 3. Uso:

- Inserta el cargador en el arma y verifica que esté correctamente asegurado.
- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro y controlado.
- Si experimentas problemas, revisa la instalación y asegúrate de que los resortes estén en buen estado.

## Instrucciones de Eliminación

- Los resortes viejos y dañados deben ser eliminados de acuerdo con las normativas locales sobre residuos peligrosos.
- No los deseches en la basura común; busca centros de reciclaje o eliminación adecuada en tu área.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o problemas con el producto, busca la información de contacto del fabricante proporcionada en el paquete o en su sitio web. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la descripción del problema para obtener la mejor asistencia posible.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar un uso seguro y efectivo de los Resortes de Cargador de Alta Potencia Wolff +10%.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)