

XSR, Xtreme Shooting Rest

[Accesorios de tiro](#) > [Soportes para tiro](#) > [Soportes para armas largas](#)

Aproximadamente 15 1/2" de largo x 2" de ancho, pesa aproximadamente 18 oz

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [BOG XSR, Xtreme Shooting Rest](#)
- Fabricante: [BOG](#)
- N.º de producto: EU1000023
- N.º fabr.: 735539
- Color: Black
- Estilo: Rest
- Peso de entrega: 0.77kg
- Altura de envío: 213mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 541mm
- UPC: 729806355397

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el BOG XSR, Xtreme Shooting Rest](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el BOG XSR, Xtreme Shooting Rest

Introducción

Gracias por elegir el BOG XSR, Xtreme Shooting Rest. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, proporcionando estabilidad y soporte. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre las pautas de seguridad generales, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, así como información sobre la eliminación adecuada.

Pautas de Seguridad Generales

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el BOG XSR fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el producto para ningún propósito no previsto.
- Si encuentras un defecto o un problema durante el uso, deja de usarlo inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el BOG XSR solo en superficies estables y planas.
- Asegúrate de que el soporte esté correctamente ajustado y asegurado antes de colocar cualquier arma.
- Nunca apuntes el arma hacia ti o hacia otras personas mientras utilizas el soporte.
- Mantén el área de tiro libre de obstrucciones y personas no autorizadas.
- Usa protección auditiva y ocular adecuada durante el tiro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Desembalaje:** Retira el BOG XSR de su embalaje y verifica que todos los componentes estén presentes.
2. **Montaje:**
 - Coloca el soporte en una superficie plana.
 - Ajusta las patas del soporte para asegurar estabilidad.
 - Asegúrate de que el soporte esté nivelado antes de proceder.
3. **Ajuste del soporte:**
 - Utiliza los mecanismos de ajuste para personalizar la altura y el ángulo según tus preferencias.

Uso

1. **Colocación del arma:**
 - Asegúrate de que el arma esté descargada antes de colocarla en el soporte.
 - Coloca el arma suavemente en el soporte, asegurándote de que esté bien sujeta.
2. **Tiro:**
 - Verifica que el área esté despejada y que sea seguro disparar.
 - Realiza disparos controlados y mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
3. **Después del uso:**
 - Retira el arma del soporte y asegúrate de que esté descargada.
 - Limpia el BOG XSR con un paño seco y guárdalo en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el BOG XSR, asegúrate de desecharlo de manera responsable:

- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de productos.
- Si el producto está dañado o ya no es seguro para su uso, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.
- No lo deseches en la basura común si puede ser reciclado o reutilizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o problemas relacionados con el BOG XSR, te recomendamos que contactes a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad y las instrucciones de uso, puedes disfrutar de tu BOG XSR, Xtreme Shooting Rest de manera segura y efectiva. Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida y es fundamental para disfrutar de la actividad de tiro. Si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en buscar asistencia.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es