

# Brass Cleaning Media - Corn Cob Media 15 lbs. In 3-1/2 gallon Bucket

[Recarga](#) > [Limpieza de vainas](#) > [Limpiavainas y Accesorios](#)

La nuez limpia mejor que el maíz. El maíz pule mejor que la nuez.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [Corn Cob Media 15 lbs. In 3-1/2 gallon Bucket](#)
- Fabricante: [Frankford Arsenal](#)
- N.º de producto: EU1000303
- N.º fabr.: 687756
- Peso de entrega: 8.38kg
- Altura de envío: 325mm
- Ancho de envío: 297mm
- Longitud de envío: 318mm
- UPC: 661120877561

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el Frankford Arsenal Brass Cleaning Media Corn Cob Media de 15 lbs en un balde de 31/2 galones. Este producto está diseñado para ayudar en la limpieza de casquillos de cartuchos, asegurando un rendimiento óptimo. Para garantizar una experiencia segura y efectiva, es importante seguir las instrucciones y pautas de seguridad incluidas en esta guía.

## Diretrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Usa el producto solo para el propósito previsto, que es la limpieza de casquillos de cartuchos.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y animales.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor o llamas.
- No inhales el polvo del producto y evita el contacto directo con los ojos y la piel.
- Si experimentas alguna reacción adversa, deja de usar el producto y busca atención médica.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa guantes de protección al manipular el producto para evitar irritaciones en la piel.
- Asegúrate de trabajar en un área bien ventilada para minimizar la inhalación de polvo.
- No mezcles el producto con otros limpiadores o químicos, ya que esto podría producir reacciones peligrosas.
- Sigue las instrucciones de uso recomendadas para evitar daños a los casquillos o al equipo de limpieza.
- Si el producto se derrama, limpia inmediatamente con un paño húmedo y desecha los residuos de manera segura.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación del Área de Trabajo

- Limpia y organiza tu área de trabajo para evitar accidentes.
- Asegúrate de tener a mano todos los materiales necesarios, incluidos guantes y un recipiente para la limpieza.

### 2. Uso del Producto

- Vierte la cantidad deseada de Corn Cob Media en el balde de limpieza.
- Agrega los casquillos de cartuchos a limpiar y asegúrate de que estén completamente cubiertos por el medio de limpieza.
- Cierra el balde y agita suavemente para asegurar que el medio limpie adecuadamente los casquillos.
- Deja los casquillos en el medio durante el tiempo recomendado para obtener los mejores resultados (generalmente de 1 a 3 horas).
- Después del tiempo de limpieza, retira los casquillos y sécalos adecuadamente.

### 3. Limpieza y Mantenimiento

- Limpia el balde y cualquier equipo utilizado con agua y jabón después de su uso.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté libre de residuos del producto.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Corn Cob Media usado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No arrojes el producto en desagües o cuerpos de agua.
- Consulta con las autoridades locales para obtener información sobre la eliminación segura de materiales de limpieza.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, consulta a un profesional o a las autoridades pertinentes en tu área. Es importante mantenerte informado sobre cualquier aviso de seguridad o retiro del producto a través de plataformas oficiales.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si tienes alguna duda sobre el uso seguro de este producto, no dudes en buscar asesoramiento. Gracias por elegir Frankford Arsenal.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)