

Perfect Fit Reloading Tray - Perfect Fit Reloading Tray #3

[Recarga](#) > [Preparacion de vainas](#) > [Bandejas](#)

Las bandejas Perfect-fit de Frankford Arsenal® están diseñadas para calibres individuales o una familia de calibres para un ajuste preciso. Bandeja 3, Diámetro del agujero 0.401, Profundidad del agujero 0.4

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Perfect Fit Reloading Tray #3](#)
- Fabricante: [Frankford Arsenal](#)
- N.º de producto: EU1000322
- N.º fabr.: 824257
- Color: Blue
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 102mm
- Ancho de envío: 22mm
- Longitud de envío: 210mm
- UPC: 661120242574

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bandeja de Recarga Perfect Fit #3 de Frankford Arsenal
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bandeja de Recarga Perfect Fit #3 de Frankford Arsenal

Introducción

Gracias por elegir la Bandeja de Recarga Perfect Fit #3 de Frankford Arsenal. Esta bandeja está diseñada para proporcionar un ajuste preciso para calibres individuales o una familia de calibres. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén la bandeja fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarla.
- Inspecciona la bandeja antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No uses la bandeja para fines distintos a los que fue diseñada.
- Si experimentas algún problema o tienes inquietudes sobre la seguridad del producto, contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza la bandeja solo para los calibres especificados (Diámetro del agujero: 0.401, Profundidad del agujero: 0.4).
- **Superficie segura:** Coloca la bandeja en una superficie plana y estable para evitar derrames o caídas.
- **Herramientas seguras:** Utiliza herramientas adecuadas para la recarga y evita el uso de herramientas dañadas.
- **Protección personal:** Usa gafas de seguridad y guantes al manipular componentes de recarga.
- **Almacenamiento:** Guarda la bandeja en un lugar seco y fresco, lejos de fuentes de humedad y calor.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todos los componentes necesarios para la recarga.
- Revisa que la bandeja esté limpia y libre de residuos.

2. Colocación:

- Coloca la bandeja sobre una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que esté bien alineada para un uso óptimo.

3. Uso:

- Inserta los cartuchos en los agujeros correspondientes de la bandeja.
- Asegúrate de que cada cartucho esté bien ajustado en su lugar.
- Realiza la recarga siguiendo las instrucciones específicas para el calibre que estás utilizando.
- Al finalizar, retira los cartuchos de la bandeja con cuidado.

4. Limpieza:

- Limpia la bandeja después de cada uso con un paño seco.
- Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar la bandeja.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la bandeja, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico.
- Si la bandeja presenta daños significativos, considera reciclarla en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Más Apoyo

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, consulta el sitio web oficial de Frankford Arsenal o busca el punto de contacto de la UE para consultas de seguridad. Asegúrate de mantenerte informado sobre cualquier actualización de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que seguir estas pautas no solo garantiza tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Tu responsabilidad en el uso adecuado de este producto es crucial. ¡Disfruta de tu experiencia de recarga con la Bandeja Perfect Fit #3!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es