

30 Piece SAE/Metric Hex & Torx P-Handle Set

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas generales para armeros](#) > [Destornilladores y puntas](#) > [Magna-Tip Sets](#)

Completa tu banco de trabajo con el juego de controladores P-Handle de 30 piezas de Wheeler. El diseño elegante del soporte moldeado, junto con su capacidad para ser montado en la pared, permite un acceso rápido y conveniente a los controladores SAE Hex, Metric Hex y Torx, lo que lo convierte en la adición perfecta para cualquier taller.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [30 Piece SAE/Metric Hex & Torx P-Handle Set](#)
- Fabricante: [Wheeler](#)
- N.º de producto: EU1001258
- N.º fabr.: 1081957
- Peso de entrega: 0.047627kg
- Altura de envío: 241mm
- Ancho de envío: 394mm
- Longitud de envío: 178mm
- UPC: 661120412724

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el juego de controladores PHandle de 30 piezas de Wheeler. Este juego incluye controladores SAE Hex, Metric Hex y Torx, ideales para diversas aplicaciones en su taller. Es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa el equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, durante el uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para verificar que no haya daños visibles.
- Si encuentras un producto defectuoso, no lo uses y repórtalo a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre el controlador adecuado para el tornillo o tuerca que estás trabajando.
- No uses fuerza excesiva al operar los controladores, ya que esto puede dañar tanto el controlador como la pieza de trabajo.
- Evita el contacto con superficies calientes o afiladas mientras trabajas.
- No uses el producto para fines no previstos.
- Si sientes que el controlador se resbala, detente y verifica si está en buen estado.
- Mantén las manos alejadas de las áreas de trabajo mientras utilizas el producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Soporte:

- Selecciona un lugar adecuado para montar el soporte en la pared.
- Asegúrate de que la superficie sea sólida y capaz de soportar el peso del soporte lleno.
- Utiliza los tornillos y anclajes apropiados para fijar el soporte a la pared.
- Verifica que el soporte esté nivelado antes de apretar los tornillos.

2. Uso de los Controladores:

- Elige el controlador correcto según el tipo de tornillo o tuerca que estés utilizando.
- Inserta el controlador en el tornillo o tuerca y gíralo en sentido horario para apretar y en sentido antihorario para aflojar.
- Si el tornillo está muy apretado, aplica un poco de lubricante para facilitar el aflojamiento.
- Guarda los controladores en el soporte después de su uso para mantenerlos organizados y en buen estado.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de herramientas y productos de metal.
- No arrojes el producto a la basura común. Busca puntos de reciclaje adecuados en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad del producto, asegúrate de contactar a las autoridades competentes en tu área. También puedes consultar la plataforma de Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiros de productos.

Recuerda siempre seguir estas pautas para garantizar un uso seguro y efectivo de tu juego de controladores PHandle de Wheeler. ¡Disfruta de tu trabajo en el taller!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es