

# Strap Plate Hanger Set

[Accesorios de tiro](#) > [Dianas y accesorios](#) > [Dianas metalicas](#)

Estas correas de goma te permiten colgar tu objetivo de acero AR500 de cualquier tipo de soporte colgante. Todo el hardware está incluido para que puedas adjuntar fácilmente los objetivos a las correas y al soporte.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [Strap Plate Hanger Set](#)
- Fabricante: [Caldwell](#)
- N.º de producto: EU1001818
- N.º fabr.: 1102671
- Peso de entrega: 0.65kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 305mm
- UPC: 661120075721

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Set de Soporte de Correa Caldwell](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Set de Soporte de Correa Caldwell

## Introducción

Gracias por elegir el Set de Soporte de Correa Caldwell. Este producto está diseñado para colgar objetivos de acero AR500 de manera segura y eficiente. Para garantizar un uso seguro y adecuado, es importante seguir las instrucciones y pautas de seguridad que se detallan a continuación.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de uso esté libre de obstáculos y peligros.
- Utiliza siempre el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona el equipo antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Si encuentras un producto defectuoso o inseguro, repórtalo a las autoridades competentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el soporte de correa para colgar objetos que excedan el peso máximo recomendado.
- Asegúrate de que las correas estén bien sujetas antes de utilizar el soporte.
- No modifiques el producto de ninguna manera que no esté autorizada por el fabricante.
- Utiliza gafas de seguridad y otros equipos de protección personal si es necesario durante el uso.
- Mantén a otros a una distancia segura mientras usas el soporte.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación del Área:

- Selecciona un lugar adecuado para colgar el objetivo, asegurándote de que esté libre de obstáculos y que haya suficiente espacio alrededor.

### 2. Instalación:

- Toma las correas de goma y verifica que no estén dañadas.
- Conecta las correas al objetivo de acero AR500 utilizando el hardware incluido.
- Asegúrate de que las correas estén firmemente sujetas al objetivo.

### 3. Montaje del Soporte:

- Fija el soporte en una estructura resistente y estable.
- Asegúrate de que el soporte esté nivelado y bien asegurado para evitar caídas.

### 4. Colocación del Objetivo:

- Una vez que el soporte esté instalado, cuelga el objetivo utilizando las correas.
- Verifica que el objetivo esté seguro y estable antes de proceder.

### 5. Uso:

- Utiliza el objetivo solo para su propósito previsto y asegúrate de seguir todas las precauciones de seguridad.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Set de Soporte de Correa Caldwell, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de plástico y metal.
- Si es posible, recicla los materiales del producto.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para más información sobre el producto, incluidas preguntas de seguridad, consulta el sitio web del fabricante o busca el contacto de soporte al cliente en tu región. Asegúrate de tener el número de modelo y la información de compra a mano cuando te comuniques para obtener asistencia.

## **Conclusión**

Siguiendo estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes disfrutar del Set de Soporte de Correa Caldwell de manera segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y reportar cualquier problema que encuentres. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)