

Lead Sled DFT 2

[Accesorios de tiro](#) > [Soportes para tiro](#) > [Soportes para armas largas](#)

El Lead Sled® DFT™ 2 (Tecnología de Doble Marco) ofrece a los tiradores el mejor sistema de reducción de retroceso de la industria y la versatilidad para adaptarse prácticamente a cualquier escopeta o rifle, todo construido en torno a una plataforma de tiro de precisión. Una característica clave del DFT 2 es la capacidad de deslizar el soporte frontal hacia adelante y hacia atrás a lo largo del Doble Marco para un ajuste de longitud óptimo. ¡El DFT 2 tiene hasta 2.5 pulgadas de ajuste de elevación con una rueda sobredimensionada sobre rodamientos de bola suaves para ajustes fáciles!

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Lead Sled DFT 2](#)
- Fabricante: [Caldwell](#)
- N.º de producto: EU1001830
- N.º fabr.: 336677
- Color: Green
- Peso de entrega: 10kg
- Altura de envío: 318mm
- Ancho de envío: 127mm
- Longitud de envío: 762mm
- UPC: 661120001447

Índice

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para el Caldwell Lead Sled DFT 2
- Sobre nosotros

Instrucciones de Seguridad para el Caldwell Lead Sled DFT 2

Introducción

Gracias por elegir el Caldwell Lead Sled DFT 2. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un sistema de reducción de retroceso excepcional y versatilidad para utilizar con una amplia variedad de escopetas y rifles. Sin embargo, es fundamental seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Lead Sled DFT 2 fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Verifica que el producto esté en buenas condiciones antes de cada uso. No uses el Lead Sled DFT 2 si está dañado.
- Siempre usa protección ocular y auditiva adecuada al disparar.
- Asegúrate de que tu área de tiro esté libre de personas no autorizadas y de obstáculos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este producto está diseñado únicamente para su uso con rifles y escopetas. No lo uses para otros fines.
- **Estabilidad:** Asegúrate de que el Lead Sled DFT 2 esté colocado sobre una superficie plana y firme antes de usarlo.
- **Ajustes:** Realiza todos los ajustes del soporte frontal y de elevación con el producto sin carga. Asegúrate de que estén bien fijados antes de disparar.
- **Carga:** No sobrecargues el Lead Sled DFT 2. Sigue las recomendaciones del fabricante en cuanto al peso de la carga.
- **Supervisión:** Si hay niños o personas no capacitadas cerca, asegúrate de supervisarlos en todo momento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca el Lead Sled DFT 2 en una superficie plana y estable.
- Ajusta el soporte frontal deslizando hacia adelante o hacia atrás según sea necesario para tu rifle o escopeta.
- Asegúrate de que el soporte esté seguro antes de proceder.

2. Uso:

- Coloca tu rifle o escopeta en el soporte, asegurándote de que esté bien fijado.
- Ajusta la altura utilizando la rueda sobredimensionada para un mejor alineamiento.
- Verifica que todo esté en su lugar antes de disparar.

3. Mantenimiento:

- Limpia el Lead Sled DFT 2 regularmente para mantenerlo en buenas condiciones.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Lead Sled DFT 2, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de este tipo.
- Si es posible, recicla los materiales del producto.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o problemas con el producto, consulta con el fabricante o el punto de venta donde adquiriste el Lead Sled DFT 2. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del Caldwell Lead Sled DFT 2.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es