

# DeadShot FieldPod MAX

[Accesorios de tiro](#) > [Soportes para tiro](#) > [Soportes para armas largas](#)

Caldwell® es conocido por producir soportes de caza muy sólidos y el DeadShot® FieldPod MAX no es una excepción. Este soporte de caza altamente portátil te permite llevar la misma estabilidad que el Original DeadShot FieldPod contigo en la caza. Su diseño innovador y versatilidad lo hacen perfecto para una variedad de aplicaciones de caza. Obtén la posición ideal y estabilidad para tu escopeta, rifle o ballesta mientras disparas desde una silla dentro de un escondite. Aprovecha el diseño portátil y estable en cacerías en el oeste que frecuentemente ofrecen oportunidades de disparo a larga distancia. Las patas ajustables de forma independiente te permiten instalarte en terrenos irregulares o en una ladera y aún así mantener una plataforma de disparo nivelada. Los ajustes de longitud y punto de pivote aseguran un ajuste y equilibrio perfectos para cualquier arma. El hub de aluminio fundido proporciona rotación y inclinación ajustables para una adquisición de objetivo rápida y estable. Se incluye correa de transporte.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [DeadShot FieldPod MAX](#)
- Fabricante: [Caldwell](#)
- N.º de producto: EU1001875
- N.º fabr.: 488029
- Color: Black
- Peso de entrega: 3.311kg
- Altura de envío: 157mm
- Ancho de envío: 183mm
- Longitud de envío: 739mm
- UPC: 661120880295

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Caldwell DeadShot FieldPod MAX](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Caldwell DeadShot FieldPod MAX

## Introducción

Gracias por elegir el Caldwell DeadShot FieldPod MAX. Este soporte de caza está diseñado para ofrecer estabilidad y versatilidad en diversas situaciones de caza. Sin embargo, es importante utilizarlo de manera segura para evitar accidentes y garantizar una experiencia de caza satisfactoria. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para ayudarte a sacar el máximo provecho de tu producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre revisa el soporte de caza antes de usarlo para asegurarte de que no tiene daños visibles.
- Utiliza el soporte solo para su propósito previsto: proporcionar estabilidad al disparar con un rifle, escopeta o ballesta.
- Mantén el área de caza libre de obstáculos y peligros potenciales.
- Nunca dejes el soporte desatendido mientras esté en uso.
- Asegúrate de que el soporte esté colocado en una superficie estable y nivelada antes de usarlo.
- Mantén a los niños y a las mascotas alejados del área de caza y del equipo.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en Terreno Irregular:** Ajusta las patas del soporte de forma independiente para adaptarte a terrenos irregulares y garantizar una plataforma de disparo nivelada.
- **Ajustes de Longitud y Pivote:** Asegúrate de que los ajustes de longitud y punto de pivote estén correctamente fijados antes de usar el soporte.
- **Rotación y Inclinación:** Utiliza el hub de aluminio fundido para ajustar la rotación y la inclinación, asegurando que el objetivo esté siempre en el centro de tu visor.
- **Transporte:** Usa la correa de transporte incluida para facilitar el transporte del soporte y evitar lesiones al cargarlo.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Desempaquetado:** Saca el Caldwell DeadShot FieldPod MAX de su embalaje y verifica que todas las piezas estén presentes.
2. **Montaje:**
  - Coloca el soporte en el suelo.
  - Ajusta las patas de manera independiente para nivelar el soporte en terrenos irregulares.
  - Asegúrate de que el soporte esté firmemente colocado antes de proceder.
3. **Ajuste de Longitud:**
  - Ajusta la longitud del soporte según sea necesario para tu altura y la posición de disparo deseada.
  - Verifica que todos los ajustes estén seguros.
4. **Colocación del Arma:**
  - Coloca tu rifle, escopeta o ballesta en el soporte, asegurándote de que esté bien equilibrado.
5. **Disparo:**
  - Asegúrate de que el área esté despejada y que no haya personas o animales en el camino antes de disparar.
  - Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

## Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el Caldwell DeadShot FieldPod MAX, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Considera las siguientes opciones:

- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de caza.
- Si el soporte está dañado o no es seguro para su uso, considera reciclarlo si es posible.
- No arrojes el soporte en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para consultas sobre seguridad y uso del Caldwell DeadShot FieldPod MAX, consulta con el fabricante o el punto de venta donde adquiriste el producto. Es importante tener a mano la información de contacto para obtener asistencia adicional.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Utiliza este soporte de caza de manera responsable y disfruta de tus experiencias al aire libre.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)