

# Golden Eagle HD 15-60x52 SCR-1 SFP MOA

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

Los tiradores competitivos requieren un conjunto de características muy específicas para mantenerse por delante de la competencia, y el Golden Eagle cumple con las expectativas (juego de palabras intencionado). La magnificación de 15-60x, el retículo fino y el seguimiento positivo y repetible son perfectos para afinar ese disparo récord. Además, su peso relativamente ligero - 29.5 oz. - permite a los tiradores cumplir con los estrictos límites de peso en las competiciones.

Ya sea que te interese el Rimfire Bench Rest, el Centerfire Bench Rest, las competiciones de NRA High-Power o de F-Class, este es el visor para ti.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [VORTEX OPTICS Golden Eagle HD 15-60x52 SCR-1 SFP MOA](#)
- Fabricante: [VORTEX OPTICS](#)
- N.º de producto: EU2003159
- N.º fabr.: TCS1501
- Acabado: Black
- Click Value: 1/8 MOA
- Click Value: 1/8 MOA
- Eye Relief: 3.90"
- Focal Plane: Second
- Illumination: No
- Longitud: 16.1"
- Max Magnification: 60x
- Min. Magnification: 15x
- Peso: 29.7 oz
- Reticula: SCR-1MOA
- Tamaño Objetivo: 52mm
- Tamaño tubo: 30mm
- Peso de entrega: 1.372kg
- Altura de envío: 152mm
- Ancho de envío: 119mm
- Longitud de envío: 615mm
- UPC: 875874006119

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el VORTEX OPTICS Golden Eagle HD 1560x52](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el VORTEX OPTICS Golden Eagle HD 1560x52

## Introducción

Gracias por elegir el VORTEX OPTICS Golden Eagle HD 1560x52. Este visor ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento excepcional en competiciones de tiro. Sin embargo, es importante usarlo de manera segura y responsable. Esta guía de instrucciones de seguridad está destinada a ayudarte a comprender cómo utilizar el producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con las normativas de seguridad de la UE.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el visor.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo de manera segura.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar cualquier daño o desgaste. Si encuentras algún problema, no lo uses y contacta a un profesional.
- Utiliza el visor solo para el propósito para el cual fue diseñado.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego y visores.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este visor está diseñado para ser utilizado en rifles de largo alcance. No lo uses en armas que no sean compatibles.
- **Magnificación:** La magnificación de 1560x permite una visión clara a grandes distancias. Ajusta la magnificación según las condiciones de tiro y la distancia al objetivo.
- **Retícula:** El retículo SCR1 MOA es fino y preciso. Asegúrate de familiarizarte con su uso antes de la competencia.
- **Peso:** Con un peso de 29.5 oz, el visor es relativamente ligero, pero asegúrate de que tu arma esté equilibrada y sea cómoda de manejar.
- **Alivio Ocular:** Mantén una distancia de alivio ocular de 3.90" para evitar lesiones en los ojos.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación

1. **Montaje:** Asegúrate de que el visor esté montado correctamente en el rifle. Utiliza un soporte adecuado y sigue las instrucciones del fabricante del soporte.
2. **Ajustes Iniciales:** Realiza los ajustes de elevación y deriva según las especificaciones del fabricante. Asegúrate de que el visor esté nivelado.
3. **Verificación:** Antes de usar, verifica que todos los tornillos y componentes estén firmemente asegurados.

### Uso

1. **Preparación:** Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de montar el visor.
2. **Ajuste de Magnificación:** Ajusta la magnificación según la distancia y las condiciones del tiro.
3. **Enfoque:** Utiliza el enfoque para asegurarte de que la imagen esté clara.
4. **Tiro:** Siempre apunta a un área segura y asegúrate de que no haya personas ni animales en el camino del disparo.
5. **Almacenamiento:** Despues de usar, guarda el visor en un lugar seguro y seco.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de equipos ópticos y electrónicos.
- No tires el visor a la basura común. Busca programas de reciclaje en tu área que acepten equipos ópticos.

## Información de Contacto para Más Soporte

Para obtener más información sobre el uso seguro y responsable del VORTEX OPTICS Golden Eagle HD 1560x52, consulta el sitio web del fabricante o busca un distribuidor autorizado en tu área.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Siempre mantente informado sobre las mejores prácticas y sigue las recomendaciones de seguridad para disfrutar de una experiencia de tiro segura y efectiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)