

VEPR-12 - 12/76 10 ROUNDS MAGAZINE - PUGUN Vepr-12 - 12/76 Magazine 10 rounds, translucent

[Cargadores](#) > [Cargadores escopeta](#)

El cargador está diseñado para 10 cartuchos.

Además de la superficie rugosa, las paredes exteriores están cubiertas con un patrón de relieve, lo que evita que se deslice en las manos. El cargador no es difícil de desmontar. Al presionar el botón de liberación en la tapa trasera, puedes quitarlo fácilmente y acceder para la limpieza y el mantenimiento.

El diseño transparente te permite tener siempre un vistazo sobre la munición restante.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [PUGUN Vepr-12 - 12/76 Magazine 10 rounds, translucent](#)
- Fabricante: [PUGUN](#)
- N.º de producto: EU2003948
- N.º fabr.: VP12 10-TR
- Capacidad: 10-Round
- Cartucho: 12 Gauge
- Modelo: Vepr-12
- Tipo de arma: Molot
- Peso de entrega: 0.35kg

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Cargador PUFGUN Vepr12](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Cargador PUGUN Vepr12

Introducción

Gracias por elegir el cargador PUGUN Vepr12 de 10 rondas. Este documento proporciona directrices de seguridad importantes para garantizar un uso seguro y eficaz del producto. Por favor, lee atentamente todas las instrucciones y sigue las recomendaciones para evitar cualquier riesgo.

Directrices Generales de Seguridad

- Este cargador está diseñado para su uso exclusivo con el arma de fuego Vepr12 y cartuchos de 12 Gauge.
- Siempre verifica que el cargador esté vacío antes de manipularlo o realizar cualquier mantenimiento.
- Mantén el cargador fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Utiliza el cargador solo en condiciones adecuadas y seguras, evitando ambientes húmedos o extremos.
- Reporta cualquier producto defectuoso o incidentes a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación:**
 - Asegúrate de que el arma esté descargada antes de insertar o retirar el cargador.
 - Evita tocar el mecanismo de liberación mientras el cargador está en la arma.
- **Limpieza y Mantenimiento:**
 - Realiza la limpieza del cargador regularmente para evitar acumulación de residuos.
 - Usa un paño suave y productos de limpieza recomendados para evitar daños.
- **Inspección:**
 - Revisa el cargador antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
 - Si encuentras alguna grieta o deformidad, no uses el cargador y contacta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Instalación del Cargador:**
 - Asegúrate de que el arma esté en modo seguro y descargada.
 - Inserta el cargador en el compartimento de la arma hasta que escuches un clic, indicando que está asegurado.
2. **Retiro del Cargador:**
 - Presiona el botón de liberación en la tapa trasera del cargador.
 - Retira el cargador suavemente del arma.
3. **Carga de Cartuchos:**
 - Introduce los cartuchos de 12 Gauge en el cargador, asegurándote de que estén bien colocados.
 - No sobrecargues el cargador, ya que esto puede causar mal funcionamiento.
4. **Uso del Cargador:**
 - Después de cargar el cargador, asegúrate de que el arma esté en modo seguro hasta que estés listo para disparar.
 - Mantén siempre el cañón del arma apuntando en una dirección segura.

Instrucciones de Eliminación

- El cargador PUGUN Vepr12 debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- Si el cargador está dañado o ya no es utilizable, consulta a las autoridades locales sobre las mejores prácticas para su eliminación.
- No arrojes el cargador en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o si necesitas más información sobre el producto, por favor contacta a tu distribuidor autorizado o consulta el sitio web oficial de PUGUN.

Recuerda siempre seguir estas directrices para garantizar un uso seguro y eficaz de tu cargador PUFGUN Vepr12.
La seguridad es responsabilidad de todos.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es