

LE II

[Optica](#) > [Punto de mira electronico](#) > [Punto de mira Reflex](#)

El FALKE LE II satisface las necesidades de los usuarios profesionales.

- Impermeable hasta 10m
- Probado bajo temperaturas extremas (+70 ° C a -68 ° C)
- Resistencia a golpes y retroceso hasta Cal: .50BMG
- Vida útil de la batería de hasta 4000 horas, generada por nuestro modo de sueño electrónico
- y el modo de activación por movimiento es alimentado por una batería de Litio CR2.
- Indicador de batería. Tan pronto como se alcanza la duración de prueba de batería de 6 horas, el retículo parpadea 4 veces cuando se enciende (no durante el uso activo).
- Brillo: 10 niveles para el día, 10 niveles para visión nocturna (hasta Gen. 3+)
- Referencia para lentes (33mmx23mm) con una imagen significativamente mejorada con hasta
- un 50% menos de recubrimiento azul que nuestros competidores.
- Retículo cristalino y nítido con un círculo de 65 MOA y un punto de 2 MOA, libre de paralaje con alivio ocular ilimitado
- Controles planos y ambidiestros mejorados del LE II montados en ambos lados
- Carcasa hecha de un diseño de aluminio/titanio de alta resistencia que absorbe impactos.
- Montura de liberación rápida Picatinny MIL-STD 1913
- Con filtro Killflash / en panel

Atributos

- Nombre: [FALKE LE II](#)
- Fabricante: [FALKE](#)
- N.º de producto: EU2004521
- N.º fabr.: FAL30-0019
- Batería: CR2
- Magnificación: 1x
- Reticula: 65 MOA Ring / (2) Vertical 1 MOA Dots
- Tipo del punto de mira: Reflex
- Peso de entrega: 0.675kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 130mm
- Longitud de envío: 175mm
- EAN: 4251494900093

Detalles del artículo

Este producto contiene una batería.

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el FALKE LE II, un punto de mira reflex diseñado para satisfacer las necesidades de los usuarios profesionales. Este manual proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo de su producto. Por favor, lea atentamente esta guía antes de utilizar el FALKE LE II.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté siempre en buenas condiciones antes de usarlo.
- Mantén el FALKE LE II alejado de fuentes de humedad y temperaturas extremas fuera de las especificaciones.
- No utilices el producto si notas daños visibles o mal funcionamiento.
- Ten cuidado al manipular el FALKE LE II para evitar lesiones.
- Si el producto no funciona correctamente, deja de usarlo y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones extremas:** El FALKE LE II es impermeable hasta 10m y ha sido probado en temperaturas de +70 °C a 68 °C. Asegúrate de no exceder estos límites.
- **Resistencia a golpes:** El producto es resistente a impactos y retrocesos hasta Cal: .50BMG. Utiliza el producto de acuerdo con estas especificaciones para evitar daños.
- **Batería:** Utiliza solo baterías de Litio CR2. Asegúrate de que la batería esté correctamente instalada y reemplázala si es necesario.
- **Indicador de batería:** El retículo parpadea 4 veces cuando la duración de la batería es de 6 horas. Presta atención a este aviso y reemplaza la batería a tiempo.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el área de montaje esté limpia y seca.
- Utiliza la montura de liberación rápida Picatinny MILSTD 1913 para asegurar el FALKE LE II en su lugar.
- Verifica que el punto de mira esté alineado correctamente antes de apretar los tornillos de montaje.

2. Uso:

- Enciende el FALKE LE II y ajusta el brillo a uno de los 10 niveles disponibles para el día o la visión nocturna (hasta Gen. 3+).
- Ajusta el retículo de 65 MOA y el punto de 2 MOA según tus necesidades.
- Utiliza los controles planos y ambidiestros montados en ambos lados para realizar ajustes cómodamente.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el FALKE LE II, asegúrate de eliminarlo de manera responsable.
- Las baterías deben ser recicladas de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos.
- Consulta con las autoridades locales para obtener información sobre la eliminación adecuada de productos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad del producto o necesitas más información, consulta con el punto de contacto de la UE para obtener asistencia. Asegúrate de seguir las pautas de seguridad y reportar cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

Por favor, mantén esta guía a mano para futuras referencias y asegúrate de seguir todas las recomendaciones para garantizar un uso seguro y efectivo del FALKE LE II.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es