

# USM-SCOPE MOUNT 30MM - SCHMEISSER USM-Scope Mount 20 MOA 30mm

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Sets de monturas](#)

- El soporte Picatinny de liberación rápida y montaje fijo definitivo que cubre todos los deseos del tirador.
- Se puede utilizar tanto como una sujeción rápida como un montaje fijo.
- Todas las alturas, posiciones y distancias de los anillos pueden ser ajustadas por el propio tirador.
- El soporte Picatinny con resorte y biselado garantiza una repetibilidad del 100% incluso en diferentes rieles Picatinny.
- El nivel de burbuja integrado ayuda a compensar la inclinación.
- También disponible con un ángulo de 20 MOA hacia adelante para aplicaciones de largo alcance.
- Versión para visores de 1"/30/34 mm.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [SCHMEISSER USM-Scope Mount 20 MOA 30mm](#)
- Fabricante: [SCHMEISSER](#)
- N.º de producto: EU2004538
- N.º fabr.: 38-USM-0014
- Diametro del tubo del visor: 30mm
- Elevation: 20 MOA
- Material: 6061 T6 Aluminum
- Montura: Picatinny (quick release)
- Peso de entrega: 0.45kg
- Altura de envío: 45mm
- Ancho de envío: 97mm
- Longitud de envío: 335mm
- EAN: 4251366500536

# **Índice**

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte SCHMEISSER USMSCOPE MOUNT 30MM
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte SCHMEISSER USMSCOPE MOUNT 30MM

## Introducción

Gracias por elegir el soporte SCHMEISSER USMSCOPE MOUNT 30MM. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un montaje seguro y confiable para tus visores. Para garantizar tu seguridad y el correcto uso del producto, es importante que sigas estas instrucciones de seguridad y uso.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de instalar y utilizar el soporte.
- Mantén el soporte y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el soporte regularmente para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- No utilices el soporte si observas alguna irregularidad o daño.
- Si el soporte se ve afectado por un accidente, retíralo y no lo utilices hasta que sea revisado.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre el soporte en condiciones adecuadas y en un entorno seguro.
- Asegúrate de que el soporte esté correctamente instalado y fijado antes de usarlo.
- Evita el uso de herramientas inadecuadas o técnicas que puedan dañar el soporte o el visor.
- No sobrecargues el soporte con un visor que exceda su capacidad de peso recomendada.
- Si utilizas el soporte en condiciones extremas (temperaturas muy altas o bajas), verifica su funcionamiento antes de cada uso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

### 2. Instalación del Soporte:

- Coloca el soporte en el riel Picatinny de tu arma.
- Asegúrate de que el soporte esté alineado correctamente.
- Utiliza el mecanismo de liberación rápida para fijar el soporte en su lugar.
- Ajusta los anillos del soporte según la altura y posición deseadas.
- Verifica que el soporte esté firmemente instalado y no se mueva.

### 3. Uso del Soporte:

- Coloca el visor en el soporte y asegúrate de que esté bien ajustado.
- Utiliza el nivel de burbuja integrado para asegurar que el visor esté nivelado.
- Si es necesario, ajusta el ángulo de 20 MOA hacia adelante para aplicaciones de largo alcance.

### 4. Mantenimiento:

- Limpia el soporte regularmente con un paño suave y seco.
- Revisa los tornillos y fijaciones para asegurarte de que estén apretados.
- Almacena el soporte en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

## Instrucciones de Eliminación

Cuando el soporte ya no sea útil o esté dañado, es importante desecharlo de manera responsable.

- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si es posible, recicla el soporte en un centro de reciclaje adecuado.
- No arrojes el soporte en la basura común.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Al seguir estas directrices, podrás disfrutar de tu soporte SCHMEISSER USMSCOPE MOUNT 30MM de manera segura y efectiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)