

BENCH-REST NECK DIES FOR RIFLE CALIBERS - TRIEBEL Bench-Rest Neck Die 300 Win Mag - 1 1/4"

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El die de cuello Bench-Rest (BR) guía el cartucho a lo largo de toda su longitud antes de que el cartucho sea formado con un casquillo de precisión intercambiable.

La manga guía tiene el contorno interno de la cámara del cartucho para cubrir el casquillo.

La manga guía y el cuerpo de este die de recarga están perfectamente ajustados para asegurar una alineación axial exacta del cartucho durante el proceso de dimensionado.

Por supuesto, el sizer de cuello BR tiene un expansor opcional y un pin expulsor de cebador intercambiable.

Este die es la elección perfecta para aquellos que no quieren dejar nada al azar al recargar.

Especificaciones:

- Rosca: 1 1/4"
- Casquillo de tamaño de cuello (diámetro): 8.45mm
- Expansor (diámetro): 7.8mm

Todos los componentes relevantes tienen un número de artículo para facilitar el reabastecimiento si es necesario.

Encontrarás más instrucciones y asistencia para seleccionar accesorios y piezas de repuesto en el manual.

[El manual se puede encontrar aquí](#)

Atributos

- Nombre: [TRIEBEL Bench-Rest Neck Die 300 Win Mag - 1 1/4"](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2008168
- N.º fabr.: 3293213
- Cartucho: 300 Winchester Magnum
- Rosca: 1 1/4"
- Tipo de die: Die de recalibrar el cuello
- Peso de entrega: 0.65kg
- Altura de envío: 55mm
- Ancho de envío: 55mm
- Longitud de envío: 155mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el die de cuello BenchRest TRIEBEL para calibres de rifle. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en el recargado de cartuchos. Sin embargo, es importante seguir las directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto y su uso.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de seguir todas las instrucciones y advertencias proporcionadas en este manual para evitar riesgos potenciales.
- **Verificación de Productos:** Antes de usar el die, verifica que no haya daños visibles. Si encuentras algún defecto, no lo uses y contacta con el fabricante.
- **Almacenamiento Adecuado:** Guarda el die en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños y mascotas.
- **Uso por Adultos:** Este producto está diseñado para ser utilizado por adultos. No permitas que menores de edad lo usen sin supervisión adecuada.
- **Riesgos Potenciales:** El uso inadecuado del die puede causar lesiones. Siempre mantén la atención y la concentración al usar herramientas de recarga.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Protección Personal:** Usa gafas de seguridad y guantes al manipular el die y los cartuchos.
- **Superficie de Trabajo:** Trabaja en una superficie plana y estable para evitar accidentes.
- **Manipulación de Cartuchos:** Ten cuidado al insertar o retirar cartuchos del die. Realiza estas acciones lentamente y con cuidado.
- **Evita la Sobrecarga:** No sobrecargues el die. Sigue las especificaciones del fabricante para evitar daños y lesiones.
- **Mantenimiento Regular:** Inspecciona y limpia el die regularmente para asegurar su funcionamiento óptimo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Atornilla el die en la prensa usando la rosca de 1 1/4". Asegúrate de que esté bien ajustado.
- Verifica que el expansor y el pin expulsor estén correctamente instalados si se utilizan.

2. Uso del Die:

- Coloca el cartucho en la manga guía del die.
- Baja la prensa lentamente y aplica una presión uniforme hasta que el cartucho esté completamente dimensionado.
- Retira el cartucho con cuidado y verifica que esté correctamente dimensionado.

3. Finalización:

- Limpia el die después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
- Almacena el die en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Si decides desechar el die, asegúrate de hacerlo de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de herramientas y equipos de recarga.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla materiales. Consulta con las instalaciones locales de reciclaje sobre la posibilidad de reciclar componentes del die.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso seguro del die de cuello BenchRest TRIEBEL, consulta el manual o visita el sitio web del fabricante. Si tienes preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, no dudes en buscar asistencia.

Este documento ha sido elaborado para cumplir con la normativa de Seguridad General de Productos de la UE (GPSR) y proporcionar una guía clara y accesible para el uso seguro del producto. Siempre prioriza tu seguridad y la de quienes te rodean al utilizar herramientas de recarga.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es