

1x/3x/9x 5.56 Ballistic Black

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

Construido para la batalla, el visor óptico Elcan SpecterTR Tri FOV 1X/3X/9X está diseñado con un sistema de aumento único que lo hace destacar entre todos los demás sistemas ópticos en el mercado. El Elcan SpecterTR Tri FOV 1X/3X/9X, en lugar de utilizar un aparato de aumento estándar, funciona con un dial que proporciona una selección instantánea entre tres opciones de aumento separadas, permitiendo a los usuarios optimizar rápida y fácilmente su óptica para el entorno del objetivo. Este sistema de fácil uso también se combina con un cómodo alivio ocular de 3.09 pulgadas. Alimentado por una batería CR2032. Equipado con retícula balística de 7.62. Peso: 30 onzas. Longitud: 10.43 pulgadas. El Elcan SpecterTR Tri FOV 1X/3X/9X cuenta con ajustes de 0.1 MIL y viene en un acabado negro mate duradero.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [ELCAN 1x/3x/9x 5.56 Ballistic Black](#)
- Fabricante: [ELCAN](#)
- N.º de producto: EU2009740
- N.º fabr.: TFOV139C1
- Acabado: Black
- Bateria: CR-2032
- Click Value: 0.1 MRAD
- Eye Relief: 3.09"
- Focal Plane: Second
- Illumination: Yes
- Longitud: 10.43"
- Max Magnification: 9x
- Min. Magnification: 1x
- Peso: 30.0 oz
- Reticula: Center Crosshair
- Tamaño Objetivo: 30mm
- Peso de entrega: 0.7kg
- Altura de envío: 83mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 318mm
- EAN: 6665950013919

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto ELCAN 1x/3x/9x 5.56 Ballistic Black
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

ELCAN 1x/3x/9x 5.56 Ballistic Black

Introducción

Gracias por elegir el visor óptico ELCAN SpecterTR Tri FOV 1X/3X/9X. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento superior en situaciones de combate. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad, precauciones específicas y recomendaciones sobre la instalación y el uso del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el visor antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si el visor presenta daños o mal funcionamiento, no lo uses y contacta a un profesional.
- Utiliza el visor únicamente para su propósito previsto y según las instrucciones del fabricante.
- Evita la exposición prolongada a temperaturas extremas o a la humedad, ya que pueden afectar el rendimiento del visor.
- Asegúrate de que el visor esté correctamente montado y asegurado en tu arma para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No mires directamente al sol a través del visor, ya que esto puede causar daños a tu vista.
- Mantén el visor limpio y libre de obstrucciones para asegurar una visión óptima.
- Utiliza el dial de aumento con precaución para evitar cambios accidentales durante el uso.
- Asegúrate de que el alivio ocular de 3.09 pulgadas sea adecuado para ti antes de disparar.
- No uses el visor si estás bajo la influencia de alcohol o drogas que puedan afectar tu juicio y coordinación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Monta el visor en el riel de tu arma siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el visor esté bien ajustado y seguro.
- Verifica el alineamiento del visor y realiza ajustes si es necesario.

2. Uso del Visor:

- Enciende el visor utilizando la batería CR2032 y verifica que la retícula balística esté visible.
- Ajusta el dial para seleccionar el aumento deseado (1X, 3X o 9X) según la distancia del objetivo.
- Coloca tu ojo a una distancia cómoda del visor, asegurando que el alivio ocular sea adecuado.
- Realiza disparos de prueba para familiarizarte con el visor y su funcionamiento.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera segura y responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y baterías.
- Si el visor está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de comunicarte con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Tu atención a estas instrucciones ayudará a garantizar un uso seguro del visor ELCAN SpecterTR Tri FOV 1X/3X/9X.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es