

Speedtracker Parabolic Adapter Black

[Accesorios de tiro](#) > [Articulos para la caza y el tiro](#) > [Cronografos](#)

Aumenta el área de medición a 3 metros. Simplemente añade el Adaptador Parabólico al final de tu Speedtracker y ve más allá de la nube.

Para aprender más sobre el SPEEDTRACKER y sus características, consulta el [manual del producto](#).

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Speedtracker Parabolic Adapter Black](#)
- Fabricante: [SEKR-TEK](#)
- N.º de producto: EU2011051
- N.º fabr.: ST-PBA-B
- Tipo de arma: SEKR-TEK
- Peso de entrega: 0.2kg
- Altura de envío: 70mm
- Ancho de envío: 50mm
- Longitud de envío: 130mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador Parabólico Speedtracker. Este dispositivo amplía el área de medición a 3 metros y es fácil de usar. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y cómo desechar el producto de manera adecuada.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el Adaptador Parabólico.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso. Si encuentras daños, no lo uses.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito especificado en el manual.
- Si experimentas algún problema o mal funcionamiento, deja de usar el producto y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el Adaptador Parabólico en condiciones climáticas extremas (como lluvia intensa o nieve).
- Asegúrate de que el Speedtracker esté correctamente fijado al Adaptador Parabólico antes de su uso.
- No excedas la distancia de medición especificada. El uso incorrecto puede resultar en lecturas inexactas.
- Evita el contacto con objetos afilados que puedan dañar el adaptador.
- No intentes modificar el producto de ninguna manera.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Adaptador Parabólico:

- Retira el Speedtracker de su embalaje.
- Asegúrate de que el Speedtracker esté apagado.
- Conecta el Adaptador Parabólico al extremo del Speedtracker, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Verifica que no haya espacios entre el adaptador y el Speedtracker.

2. Uso del Adaptador Parabólico:

- Enciende el Speedtracker.
- Ajusta la configuración de medición según sea necesario.
- Utiliza el dispositivo para medir dentro del área ampliada de 3 metros.
- Después de su uso, apaga el Speedtracker y desconecta el Adaptador Parabólico.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el producto en la basura común.
- Consulta las regulaciones locales sobre el desecho de productos electrónicos.
- Si el producto ya no es utilizable, llévalo a un centro de reciclaje autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, te recomendamos que contactes a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la descripción del problema para facilitar la asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de una experiencia segura y efectiva con tu Adaptador Parabólico Speedtracker.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es