

Full Length Die 7/8 - Full Length Die 7x57

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El die FL se utiliza para dimensionar el casquillo del cartucho a longitud completa. Además de un expansor removible, nuestros dies FL cuentan con un pin expulsor de cebador integrado. Todos los husillos usados, el expansor y el pin expulsor se pueden reemplazar fácilmente si es necesario, con poco esfuerzo.

La calibración se realiza cuando el casquillo del cartucho se introduce en el die. El cuello del casquillo se calibra desde el interior cuando se saca del die. Esto dará forma al casquillo del cartucho y logrará una tensión correcta en el cuello.

La posición correcta del die en la prensa se establece con la tuerca de bloqueo. Todos los componentes relevantes tienen un número de artículo para facilitar el reabastecimiento si es necesario. Encontrarás más instrucciones y asistencia en la selección de accesorios y piezas de repuesto en el manual.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Full Length Die 7x57](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2012775
- N.º fabr.: 3193601
- Rosca: 7/8
- Peso de entrega: 0.3kg
- Altura de envío: 43mm
- Ancho de envío: 43mm
- Longitud de envío: 125mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Die FL 7/8 para el cartucho 7x57. Este producto está diseñado para ayudar en el dimensionamiento del casquillo del cartucho a longitud completa, asegurando un rendimiento óptimo y seguro. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Die FL fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Utiliza el Die FL solo para su propósito previsto.
- Inspecciona el Die FL antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras un problema, no uses el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre gafas de seguridad y guantes al trabajar con el Die FL para protegerte de posibles lesiones.
- Asegúrate de que la prensa esté correctamente configurada antes de usar el Die FL.
- No fuerces el casquillo del cartucho en el Die FL. Si hay resistencia, revisa la configuración.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de la zona de operación durante el uso.
- No modifiques el Die FL. Cualquier modificación puede comprometer la seguridad y el rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die FL:

- Coloca el Die FL en la prensa de recarga.
- Ajusta la tuerca de bloqueo para asegurar el Die FL en su lugar.
- Verifica que el Die esté nivelado y correctamente alineado.

2. Uso del Die FL:

- Introduce el casquillo del cartucho en el Die FL.
- Asegúrate de que el expansor removible esté en su lugar.
- Baja la prensa lentamente para calibrar el casquillo.
- Una vez que el casquillo esté calibrado, retíralo del Die FL con cuidado.
- Inspecciona el casquillo para asegurarte de que tenga la forma adecuada y la tensión correcta en el cuello.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Die FL, elimínalo de acuerdo con las normativas locales de reciclaje y eliminación de residuos.
- Nunca deseches el Die FL en la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten herramientas y productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del Die FL, consulta el manual del producto o contacta a tu proveedor autorizado. Asegúrate de tener el número de artículo a mano para facilitar el soporte.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Si tienes alguna duda sobre el uso del Die FL, no dudes en buscar asistencia. Mantente informado sobre actualizaciones y posibles retiros de productos revisando la plataforma Safety Gate de la UE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es