

Full Length Die 7/8 - Full Length Die 358 Win

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

Los dies FL se utilizan para dimensionar el cartucho en longitud completa. Además de un expander removible, nuestros dies FL tienen un pin expulsor de cebador integrado. Todos los husillos utilizados, el expander y el pin expulsor se pueden reemplazar fácilmente si es necesario, con poco esfuerzo.

La calibración se realiza cuando el cartucho se introduce en el die. El cuello del cartucho se calibra desde el interior cuando se extrae del die. Esto formará el cartucho y logrará una tensión correcta en el cuello.

La posición correcta del die en la prensa se establece con la tuerca de bloqueo. Todos los componentes relevantes tienen un número de artículo para facilitar el reabastecimiento si es necesario. Encontrarás más instrucciones y asistencia en la selección de accesorios y piezas de repuesto en el manual.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Full Length Die 358 Win](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2012807
- N.º fabr.: 3445601
- Rosca: 7/8
- Peso de entrega: 0.3kg
- Altura de envío: 43mm
- Ancho de envío: 43mm
- Longitud de envío: 125mm

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Longitud Completa 7/8 para 358 Win
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Longitud Completa 7/8 para 358 Win

Introducción

Gracias por elegir el Die de Longitud Completa 7/8 para 358 Win de TRIEBEL. Este producto está diseñado para dimensionar cartuchos en longitud completa, lo que permite una calibración precisa y un rendimiento óptimo. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas las pautas de seguridad y las instrucciones de uso proporcionadas en este manual.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el die.
- Mantén el die fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada para su uso.
- Utiliza el die solo para el propósito previsto, que es dimensionar cartuchos de forma segura.
- Inspecciona el die regularmente para detectar cualquier daño o desgaste. No utilices el die si presenta defectos visibles.
- Almacena el die en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza protección ocular adecuada al trabajar con el die para evitar lesiones.
- Asegúrate de que la prensa de recarga esté correctamente instalada y segura antes de utilizar el die.
- No fuerces el cartucho en el die; si sientes resistencia, revisa el alineamiento y la configuración.
- Evita el contacto con el pin expulsor de cebador mientras el die esté en uso.
- Si experimentas algún problema durante el uso, detén el proceso inmediatamente y revisa el die y la prensa.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Coloca el die en la prensa de recarga y asegúralo con la tuerca de bloqueo.
- Verifica que el die esté correctamente alineado y ajustado antes de comenzar a usarlo.

2. Uso del Die:

- Introduce el cartucho en el die para comenzar el proceso de calibración.
- Asegúrate de que el expander removible esté en su lugar antes de iniciar el proceso.
- Al extraer el cartucho del die, el cuello se calibrará desde el interior.
- Revisa que el cartucho esté correctamente formado y que la tensión en el cuello sea adecuada.

3. Mantenimiento:

- Limpia el die regularmente para evitar la acumulación de residuos.
- Si es necesario, reemplaza el expander y el pin expulsor con poco esfuerzo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el die o si está dañado irreparablemente, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos de metal.
- No deseches el die en la basura doméstica; busca centros de reciclaje adecuados.
- Asegúrate de que el die esté completamente inservible antes de desecharlo para evitar accidentes.

Información de Contacto para Mayor Soporte

Si necesitas asistencia adicional o tienes preguntas sobre el uso seguro del Die de Longitud Completa 7/8 para 358 Win, consulta el manual de usuario o contacta a tu proveedor para más información.

Recuerda que la seguridad es una prioridad al utilizar productos de recarga. Sigue estas instrucciones y pautas para garantizar un uso seguro y efectivo de tu die.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es