

Bench-Rest Neck Die 7/8 - Bench-Rest Neck Die 5,6x52 R

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El Bench-Rest (BR)-Neck-Die guía el cartucho a lo largo de toda su longitud antes de que el cartucho sea formado con un casquillo de precisión intercambiable.

La manga guía tiene el contorno interno de la cámara del cartucho para cubrir el casquillo.

La manga guía y el cuerpo de este die de recarga están perfectamente ajustados para garantizar una alineación axial exacta del cartucho durante el proceso de dimensionado.

Por supuesto, el BR-Neck-sizer tiene un expulsor opcional y el pin expulsor de cebador intercambiable.

Este die es la elección perfecta para aquellos que quieren dejar nada al azar al recargar.

Todos los componentes relevantes tienen un número de artículo para facilitar el reabastecimiento si es necesario.

Encontrarás más instrucciones y asistencia en la selección de accesorios y piezas de repuesto en el manual.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Bench-Rest Neck Die 5,6x52 R](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2012812
- N.º fabr.: 3025603
- Rosca: 7/8
- Peso de entrega: 0.3kg
- Altura de envío: 43mm
- Ancho de envío: 43mm
- Longitud de envío: 135mm

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Recarga BenchRest Neck Die 5,6x52 R
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Recarga BenchRest Neck Die 5,6x52 R

Introducción

Gracias por elegir el BenchRest Neck Die 5,6x52 R. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en el proceso de recarga. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre cómo utilizar el producto de manera segura y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el die.
- Usa siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, cuando manejes materiales de recarga.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Nunca dejes el die desatendido mientras esté en uso.
- Almacena el die en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Consulta las normas locales y nacionales sobre la recarga de municiones antes de comenzar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - Riesgo de lesiones por mal manejo del die.
 - Peligro de explosiones si se utilizan componentes defectuosos o inadecuados.
- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**
 - Asegúrate de que todas las piezas del die estén en buen estado antes de cada uso.
 - No utilices el die con cartuchos dañados o defectuosos.
 - Nunca excedas las especificaciones del fabricante en términos de presión y carga de pólvora.
- **Advertencias Específicas para el Público:**
 - Este producto no es adecuado para personas menores de 18 años sin la supervisión de un adulto.
 - Mantén el die y todos los materiales de recarga fuera del alcance de los niños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté instalada correctamente en una superficie estable.
- Atornilla el die en la prensa utilizando la rosca de 7/8.
- Verifica que el die esté ajustado y alineado correctamente.

2. Uso:

- Inserta el cartucho en el die y asegúrate de que esté bien posicionado.
- Acciona la prensa de recarga lentamente para formar el cartucho.
- Si utilizas el expulsor opcional, asegúrate de que esté correctamente instalado antes de comenzar.
- Revisa el cartucho formado para asegurarte de que no haya imperfecciones.

3. Mantenimiento:

- Limpia el die después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Revisa periódicamente las piezas del die para detectar desgaste o daños.

Instrucciones de Eliminación

- Si el die o sus componentes están dañados y ya no son utilizables, deséchelos de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- Nunca deseches componentes en la basura común; consulta a las autoridades locales para obtener información sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o asistencia relacionada con el uso del BenchRest Neck Die 5,6x52 R, consulta el manual del producto o contacta al fabricante a través de los canales de soporte proporcionados en el manual.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege tu bienestar, sino también el de quienes te rodean. Disfruta de tu experiencia de recarga y mantente seguro.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es