

Bench-Rest Neck Die 7/8 - Bench-Rest Neck Die 6mm Creedmoor

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El Die de Cuello Bench-Rest (BR) guía el cartucho a lo largo de toda su longitud antes de que el cartucho sea formado con un casquillo de precisión intercambiable.

La funda guía tiene el contorno interno de la cámara del cartucho para cubrir el casquillo.

La funda guía y el cuerpo de este die de recarga están perfectamente alineados para asegurar una alineación axial exacta del cartucho durante el proceso de dimensionado.

Por supuesto, el BR-Neck-sizer tiene un expulsor opcional y el pin expulsor de cebador intercambiable.

Este die es la elección perfecta para aquellos que no quieren dejar nada al azar al recargar.

Todos los componentes relevantes tienen un número de artículo para facilitar el reabastecimiento si es necesario.

Encontrarás más instrucciones y asistencia para seleccionar accesorios y piezas de repuesto en el manual.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Bench-Rest Neck Die 6mm Creedmoor](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2012816
- N.º fabr.: 3082703
- Rosca: 7/8
- Peso de entrega: 0.3kg
- Altura de envío: 43mm
- Ancho de envío: 43mm
- Longitud de envío: 135mm

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Cuello BenchRest 7/8 para 6mm Creedmoor
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Cuello BenchRest 7/8 para 6mm Creedmoor

Introducción

Gracias por elegir el Die de Cuello BenchRest (BR) para 6mm Creedmoor. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia segura y eficiente al recargar tus cartuchos. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas y guantes.
- Mantén el Die fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Si observas algún daño en el Die, no lo uses y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** El uso inadecuado del Die puede causar lesiones. Asegúrate de seguir las instrucciones de uso.
- **Manipulación de Materiales:** Maneja los cartuchos y componentes con cuidado. Evita el contacto con la piel si es posible.
- **Condiciones Ambientales:** Usa el Die en un entorno seco y bien ventilado. Evita la exposición a temperaturas extremas.
- **Herramientas Apropriadas:** Utiliza solo herramientas recomendadas para la instalación y el uso del Die.
- **Revisiones Regulares:** Inspecciona el Die regularmente para detectar signos de desgaste o daño.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el Die esté limpio y seco antes de la instalación.
- Atornilla el Die en el prensa de recarga utilizando la rosca de 7/8. Asegúrate de que esté bien ajustado.
- Verifica que el expansor y el pin expulsor de cebador estén correctamente instalados si decides usarlos.

2. Uso:

- Coloca el casquillo en el Die y asegúrate de que esté alineado correctamente.
- Realiza el proceso de dimensionado con movimientos suaves y controlados.
- Despues de cada uso, limpia el Die con un paño seco para eliminar cualquier residuo.

3. Mantenimiento:

- Revisa el Die regularmente para asegurarte de que todos los componentes funcionen correctamente.
- Si necesitas reemplazar alguna pieza, consulta el manual para obtener los números de artículo.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación de Componentes:** Cuando ya no necesites el Die, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- **Materiales Reciclables:** Los componentes metálicos pueden ser reciclables. Consulta las normativas locales sobre reciclaje.
- **Desecho de Piezas Dañadas:** Si el Die está dañado, no lo tires a la basura común. Consulta con un centro de reciclaje o eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Más Soporte

Si tienes preguntas o inquietudes sobre la seguridad del Die de Cuello BenchRest o necesitas asistencia adicional, busca el contacto de soporte en el manual del producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es