

Bench-Rest Neck Die 7/8 - Bench-Rest Neck Die 7x64

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El Die de Cuello Bench-Rest (BR) guía el casquillo del cartucho a lo largo de toda su longitud antes de que el casquillo sea formado con un casquillo de precisión intercambiable.

La funda guía tiene el contorno interno de la cámara del cartucho para cubrir el casquillo.

La funda guía y el cuerpo de este die de recarga están perfectamente ajustados para asegurar una alineación axial exacta del cartucho durante el proceso de dimensionado.

Por supuesto, el BR-Neck-sizer tiene un expansor opcional y un pin de expulsión de cebador intercambiable.

Este die es la elección perfecta para aquellos que no quieren dejar nada al azar al recargar.

Todos los componentes relevantes tienen un número de artículo para facilitar el reabastecimiento si es necesario.

Encontrarás más instrucciones y asistencia en la selección de accesorios y piezas de repuesto en el manual.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Bench-Rest Neck Die 7x64](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2012831
- N.º fabr.: 3196403
- Rosca: 7/8
- Peso de entrega: 0.3kg
- Altura de envío: 43mm
- Ancho de envío: 43mm
- Longitud de envío: 135mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para el Die de Cuello BenchRest 7/8](#)
- [Sobre nosotros](#)

Instrucciones de Seguridad para el Die de Cuello BenchRest 7/8

Introducción

Gracias por elegir el Die de Cuello BenchRest 7/8. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en la recarga de cartuchos. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el die fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada.
- Inspecciona el die antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza el die solo para su propósito previsto, que es la recarga de cartuchos.
- Si sientes que el die no funciona correctamente, detén su uso inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de seguridad al recargar cartuchos para proteger tus ojos de posibles fragmentos o residuos.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de desorden.
- No utilices el die si estás bajo la influencia de drogas o alcohol.
- Mantén las manos secas y libres de grasa al manipular el die para evitar deslizamientos.
- Evita el contacto directo con el casquillo caliente después de la recarga.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Atornilla el die en la prensa de recarga utilizando la rosca de 7/8.
- Ajusta el die para que esté alineado correctamente con la cámara de la prensa.

2. Uso del Die:

- Inserta un casquillo vacío en el die.
- Asegúrate de que el casquillo esté bien posicionado antes de iniciar el proceso de recarga.
- Si utilizas el expansor opcional, instálalo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Realiza el proceso de dimensionado con movimientos suaves y controlados.
- Una vez completado, retira el casquillo del die con cuidado.

3. Mantenimiento:

- Limpia el die regularmente para evitar la acumulación de residuos.
- Almacena el die en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el die, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de recarga.
- No arrojes el die en la basura doméstica si contiene residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad, asistencia técnica o información sobre piezas de repuesto, consulta el manual del producto o contacta con el fabricante a través de su página web oficial.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva con el Die de Cuello BenchRest 7/8. Recuerda que tu seguridad es la prioridad principal. Si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en buscar ayuda.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es