

Bench-Rest Neck Die 7/8 - Bench-Rest Neck Die 7x75 R SE v.H

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El die de cuello Bench-Rest (BR) guía el casquillo del cartucho a lo largo de toda su longitud antes de que se forme el casquillo con un casquillo de precisión intercambiable.

La funda guía tiene el contorno interno de la cámara del cartucho para cubrir el casquillo.

La funda guía y el cuerpo de este die de recarga están perfectamente ajustados para garantizar una alineación axial exacta del cartucho durante el proceso de dimensionado.

Por supuesto, el BR-Neck-sizer tiene un expulsor opcional y un pasador de expulsión de cebador intercambiable.

Este die es la elección perfecta para aquellos que quieren no dejar nada al azar al recargar.

Todos los componentes relevantes tienen un número de artículo para facilitar la reordenación si es necesario.

Encontrarás más instrucciones y asistencia para seleccionar accesorios y piezas de repuesto en el manual.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Bench-Rest Neck Die 7x75 R SE v.H](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2012832
- N.º fabr.: 3199203
- Rosca: 7/8
- Peso de entrega: 0.3kg
- Altura de envío: 43mm
- Ancho de envío: 43mm
- Longitud de envío: 135mm

Índice

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para el Die de Cuello BenchRest 7/8
- Sobre nosotros

Instrucciones de Seguridad para el Die de Cuello BenchRest 7/8

Introducción

Gracias por elegir el Die de Cuello BenchRest 7/8 para su recarga de cartuchos. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y garantizar la seguridad durante su uso. Por favor, lea atentamente esta guía de seguridad para asegurarte de que utilizas el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Die de Cuello esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Utiliza siempre el Die de Cuello en un entorno limpio y bien iluminado.
- Mantén el área de trabajo libre de objetos peligrosos o innecesarios.
- Guarda el Die de Cuello en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- No utilices el Die de Cuello si está dañado o si alguna de sus partes está faltante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de seguridad para proteger tus ojos durante el proceso de recarga.
- Usa guantes de protección si es necesario, especialmente al manipular componentes afilados o peligrosos.
- Asegúrate de que el casquillo del cartucho esté limpio y en buen estado antes de usarlo.
- No sobrecargues el Die de Cuello con más de la cantidad recomendada de casquillos.
- Sigue siempre las instrucciones del fabricante para el uso y mantenimiento del producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die de Cuello:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Coloca el Die de Cuello en la prensa y ajusta la rosca de 7/8 de pulgada para asegurar un ajuste firme.
- Verifica que el Die esté alineado correctamente y que no haya movimientos sueltos.

2. Uso del Die de Cuello:

- Inserta el casquillo del cartucho en el Die de Cuello.
- Baja la prensa para guiar el casquillo a través del Die, asegurando que se mantenga la alineación axial.
- Si usas el expansor opcional, asegúrate de que esté correctamente instalado antes de comenzar.
- Una vez completado el proceso, retira el casquillo del Die con cuidado.

3. Mantenimiento del Die de Cuello:

- Limpia el Die después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Revisa regularmente el Die y sus componentes para detectar signos de desgaste o daño.
- Almacena el Die en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el Die de Cuello y sus componentes de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No tires el Die a la basura común si está dañado.
- Consulta con un centro de reciclaje local para obtener información sobre la eliminación adecuada de productos de recarga.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre la seguridad o el uso del Die de Cuello BenchRest, te recomendamos que consultes el manual del producto o te pongas en contacto con el fabricante para obtener asistencia. También puedes buscar actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y precauciones para asegurar un uso seguro y efectivo de tu Die de Cuello BenchRest 7/8.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es