

Bench-Rest Neck Die 7/8 - Bench-Rest Neck Die 30 BR

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El Die de Cuello Bench-Rest (BR) guía el casquillo del cartucho a lo largo de toda su longitud antes de que se forme con un casquillo de precisión intercambiable.

La funda guía tiene el contorno interno de la cámara del cartucho para cubrir el casquillo.

La funda guía y el cuerpo de este die de recarga están perfectamente ajustados para asegurar una alineación axial exacta del cartucho durante el proceso de dimensionado.

Por supuesto, el sizer de cuello BR tiene un expansor opcional y el pin expulsor de percutor intercambiable.

Este die es la elección perfecta para aquellos que quieren dejar nada al azar al recargar.

Todos los componentes relevantes tienen un número de artículo para facilitar el reabastecimiento si es necesario.

Encontrarás más instrucciones y asistencia para seleccionar accesorios y piezas de repuesto en el manual.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Bench-Rest Neck Die 30 BR](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2012841
- N.º fabr.: 3262503
- Rosca: 7/8
- Peso de entrega: 0.3kg
- Altura de envío: 43mm
- Ancho de envío: 43mm
- Longitud de envío: 135mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Cuello BenchRest 30 BR](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Cuello BenchRest 30 BR

Introducción

Gracias por elegir el Die de Cuello BenchRest 30 BR. Este producto está diseñado para facilitar el recargado de cartuchos con precisión y seguridad. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante seguir las directrices de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el die.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Usa siempre gafas de seguridad y protección para los oídos al trabajar con herramientas de recarga.
- Mantén el die fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el die regularmente para detectar signos de desgaste o daño. Si encuentras algún problema, no lo uses.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** Usa guantes de protección para evitar cortes o raspaduras al manipular el die y las piezas.
- **Riesgo de explosión:** No uses el die con cartuchos que no sean compatibles. Verifica la compatibilidad antes de comenzar el proceso de recarga.
- **Riesgo de intoxicación:** Asegúrate de trabajar en un área bien ventilada si utilizas productos químicos durante el proceso de recarga.
- **Riesgo de quemaduras:** Ten cuidado al manipular componentes que puedan calentarse durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Coloca el Die de Cuello BenchRest en la prensa y asegúralo firmemente.
- Ajusta la altura del die según las especificaciones del fabricante para asegurar un funcionamiento correcto.

2. Uso del Die:

- Inserta el casquillo del cartucho en el die.
- Asegúrate de que el casquillo esté alineado correctamente antes de comenzar el proceso de dimensionado.
- Utiliza el expulsor opcional si es necesario para ajustar el diámetro del casquillo.
- Una vez dimensionado, retira el casquillo del die con cuidado.

3. Mantenimiento:

- Limpia el die después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Lubrica las partes móviles según las recomendaciones del fabricante para asegurar un funcionamiento suave.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el die ya no sea útil o esté dañado, sigue las normativas locales para la eliminación de herramientas y productos de metal.
- No arrojes el die en la basura común. Investiga los puntos de reciclaje o eliminación adecuados en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso seguro del Die de Cuello BenchRest 30 BR, consulta el manual del producto o contacta con el fabricante. Asegúrate de tener el número de artículo a mano para facilitar la asistencia.

Conclusión

El Die de Cuello BenchRest 30 BR es una herramienta valiosa para los entusiastas de la recarga. Siguiendo estas directrices de seguridad y mantenimiento, puedes asegurar un uso seguro y eficaz. Recuerda siempre estar atento a posibles riesgos y actuar con precaución.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es