

Full Length Die 1 1/4 - Full Length Die 6,5x52 R

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El die FL se utiliza para dimensionar el cartucho a lo largo de toda su longitud. Además de un expansor removible, nuestros dies FL cuentan con un pin expulsor de cebador integrado. Todos los husillos usados, el expansor y el pin expulsor se pueden reemplazar fácilmente si es necesario, con poco esfuerzo.

La calibración se lleva a cabo cuando el cartucho se introduce en el die. El cuello del cartucho se calibra desde el interior cuando se saca del die. Esto formará el cartucho y logrará una tensión correcta en el cuello.

La posición correcta del die en la prensa se establece con la tuerca de bloqueo. Todos los componentes relevantes tienen un número de artículo para facilitar la reordenación si es necesario. Encontrarás más instrucciones y asistencia en la selección de accesorios y piezas de repuesto en el manual.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Full Length Die 6,5x52 R](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2013004
- N.º fabr.: 3150011
- Rosca: 1 1/4
- Peso de entrega: 0.65kg
- Altura de envío: 55mm
- Ancho de envío: 55mm
- Longitud de envío: 130mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die Full Length 1 1/4 6,5x52 R](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die Full Length 1 1/4 6,5x52 R

Introducción

Gracias por elegir el Die Full Length 1 1/4 6,5x52 R de TRIEBEL. Este producto está diseñado para dimensionar cartuchos a lo largo de toda su longitud. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso. Esta guía te proporcionará información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y disposiciones para la eliminación del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Antes de usar el die, asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias incluidas en este manual.
- Mantén el die fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para su uso.
- Utiliza el die únicamente para su propósito previsto y sigue las instrucciones de uso.
- Inspecciona el die regularmente para detectar cualquier daño o desgaste. No utilices el die si está dañado.
- Informa a las autoridades competentes sobre cualquier producto defectuoso o peligroso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** Utiliza siempre gafas de protección al operar el die para evitar lesiones oculares.
- **Manipulación segura:** Asegúrate de que la prensa esté apagada y desconectada antes de instalar o quitar el die.
- **Calibración:** Asegúrate de que el cartucho esté correctamente calibrado dentro del die antes de proceder con el uso.
- **Uso de herramientas:** Utiliza herramientas adecuadas y en buen estado para instalar o ajustar el die. No uses herramientas improvisadas que puedan causar daños o lesiones.
- **Almacenamiento:** Guarda el die en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso para evitar daños y mantenerlo fuera del alcance de los niños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que la prensa esté apagada y desconectada.
- Coloca el die en la prensa y asegúralo utilizando la tuerca de bloqueo.
- Verifica que el die esté firmemente instalado y no se mueva.

2. Uso del Die:

- Inserta el cartucho en el die.
- Asegúrate de que el cartucho esté correctamente alineado.
- Baja el pistón de la prensa para calibrar el cartucho.
- Una vez terminado, retira el cartucho del die y verifica que el cuello esté correctamente calibrado.

3. Mantenimiento:

- Inspecciona el die y sus componentes (husillos, expansor y pin expulsor) regularmente.
- Si alguno de los componentes está dañado, reemplázalo antes de usar el die nuevamente.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el die, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y herramientas.
- Si el die está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje que acepte metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro de este producto, consulta el manual de instrucciones o busca asistencia en línea.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Sigue estas directrices para garantizar un uso seguro y eficaz de tu Die Full Length 1 1/4 6,5x52 R.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es