

Full Length Die 1 1/4 - Full Length Die 300 WSM

Los dies FL se utilizan para dimensionar el cartucho en longitud completa. Además de un expansor removible, nuestros dies FL cuentan con un pin de eyección de cebador integrado. Todos los husillos usados, el expansor y el pin de eyección se pueden reemplazar fácilmente si es necesario, con poco esfuerzo.

La calibración se realiza cuando el cartucho se introduce en el die. El cuello del cartucho se calibra desde el interior cuando se extrae del die. Esto formará el cartucho y logrará una tensión correcta en el cuello.

La posición correcta del die en la prensa se establece con la tuerca de bloqueo. Todos los componentes relevantes tienen un número de artículo para facilitar el reabastecimiento si es necesario. Encontrarás más instrucciones y asistencia en la selección de accesorios y piezas de repuesto en el manual.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Full Length Die 300 WSM](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2013034
- N.º fabr.: 3293411
- Rosca: 1 1/4
- Peso de entrega: 0.65kg
- Altura de envío: 55mm
- Ancho de envío: 55mm
- Longitud de envío: 130mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Longitud Completa 1 1/4 para 300 WSM](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Longitud Completa 1 1/4 para 300 WSM

Introducción

Gracias por elegir el Die de Longitud Completa 1 1/4 para 300 WSM de TRIEBEL. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento óptimo al recargar cartuchos. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre las precauciones de seguridad, instrucciones de instalación y uso, y cómo desechar el producto de manera adecuada.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el die en un entorno bien iluminado y ventilado.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.
- Utiliza equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, si es necesario.
- Mantén el die fuera del alcance de los niños y mascotas.
- No uses el die para fines no previstos.
- Revisa regularmente el die para detectar signos de desgaste o daño.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros Potenciales:

- El uso inadecuado del die puede provocar lesiones personales o daños al equipo.
- La presión incorrecta durante el proceso de recarga puede causar fallos en el cartucho.

• Instrucciones para Evitar Estos Peligros:

- Asegúrate de que el die esté correctamente instalado y ajustado en la prensa antes de comenzar a usarlo.
- Nunca sobrecargues los cartuchos. Sigue las especificaciones del fabricante para las cargas de pólvora.
- Si sientes resistencia inusual al usar el die, detente y revisa el equipo antes de continuar.

• Advertencias Específicas para Audiencias:

- Este producto no debe ser utilizado por menores de edad sin la supervisión de un adulto responsable.
- Asegúrate de que cualquier persona que utilice el die tenga experiencia en recarga de cartuchos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de comenzar.
- Coloca el die en la prensa y ajústalo utilizando la tuerca de bloqueo para asegurar la posición correcta.
- Verifica que el pin de eyección de cebador esté correctamente instalado y en buen estado.

2. Uso del Die:

- Introduce el cartucho en el die y asegúrate de que esté correctamente alineado.
- Acciona la prensa lentamente y con firmeza para dimensionar el cartucho.
- Después de completar el proceso, retira el cartucho y verifica que el cuello esté calibrado correctamente.
- Si es necesario, ajusta el expansor removible según las especificaciones del cartucho.

3. Mantenimiento:

- Limpia el die regularmente para evitar acumulaciones de residuos.
- Reemplaza cualquier componente desgastado, como el pin de eyección o el expansor, según sea necesario.

Instrucciones de Desecho

- Cuando el die ya no sea necesario o esté dañado irreparablemente, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la disposición de productos de metal y componentes de recarga.
- Si el die contiene partes electrónicas o peligrosas, asegúrate de seguir las pautas de reciclaje adecuadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para consultas sobre seguridad o asistencia técnica, contacta a tu distribuidor local o revisa el manual del producto. Asegúrate de tener a mano el número de artículo para facilitar el proceso.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo del Die de Longitud Completa 1/4 para 300 WSM. Recuerda siempre actuar con precaución y estar informado sobre los riesgos asociados con la recarga de cartuchos. Si tienes alguna duda, no dudes en buscar asistencia.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es