

AR500 Long Range Gong Kit w/Flashbang

[Accesorios de tiro](#) > [Dianas y accesorios](#)

Disparar a largas distancias a menudo requiere objetivos y equipos especializados para lograrlo. El Kit de Gong de Larga Distancia Caldwell es un kit todo en uno que tiene todo lo que necesitas para comenzar a hacer y detectar impactos a mayores distancias. Cuenta con un gong AR500 de 18"x24" y 3/8" de grosor, clasificado para rifles de cerrojo, con correas de goma reforzadas con nylon que durarán toda una vida de disparos. Los ejes del marco de acero de 2x4 utilizan madera estándar de 2x4 (no incluida) para hacer un marco de tamaño/altura personalizado que se adapte a tus necesidades de tiro. Por último, pero no menos importante, el kit incluye un indicador de impacto Caldwell Flash Bang que cuenta con luces LED verdes intermitentes que parpadean cada vez que una bala impacta en el objetivo, haciendo que detectar disparos a más de 1 milla sea una tarea fácil. Pon a prueba los límites de tu tiro y realiza ese disparo largo con el Kit de Gong de Larga Distancia AR500 de Caldwell.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [AR500 Long Range Gong Kit w/Flashbang](#)
- Fabricante: [CALDWELL](#)
- N.º de producto: EU2014046
- N.º fabr.: 1215380
- Color: Black
- Peso de entrega: 30.39kg
- Altura de envío: 147mm
- Ancho de envío: 335mm
- Longitud de envío: 533mm
- UPC: 198700000601

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Gong de Largo Alcance AR500 con Flashbang](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Gong de Largo Alcance AR500 con Flashbang

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Gong de Largo Alcance AR500 con Flashbang de Caldwell. Este producto ha sido diseñado para proporcionar una experiencia de tiro segura y efectiva. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso adecuado y minimizar cualquier riesgo. Esta guía te proporcionará información esencial sobre el uso seguro de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de tiro esté libre de personas y objetos que no sean parte del objetivo.
- Utiliza siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- Nunca apunte con un arma a algo que no tenga la intención de disparar.
- Mantén el arma descargada hasta que estés listo para disparar.
- Verifica que el gong esté correctamente instalado y asegurado antes de usarlo.
- Asegúrate de que el gong esté hecho de materiales que puedan resistir el impacto de los proyectiles.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Verificación del equipo:** Antes de cada uso, revisa el gong y el marco para detectar cualquier daño. No uses el kit si encuentras alguna imperfección.
- **Distancia de tiro:** Mantén una distancia mínima de 100 yardas (aproximadamente 91 metros) entre el tirador y el gong.
- **Condiciones climáticas:** No dispires en condiciones de mal tiempo, como lluvia intensa o tormentas eléctricas.
- **Uso de municiones:** Utiliza solo municiones que sean compatibles con el gong AR500. No uses municiones de alta velocidad que puedan dañar el gong.
- **Supervisión:** Si hay niños o personas no capacitadas cerca, asegúrate de que estén bajo supervisión en todo momento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Reúne los materiales necesarios:

- Kit de Gong AR500
- Madera 2x4 estándar (no incluida)
- Herramientas para ensamblar el marco

2. Construcción del marco:

- Corta la madera 2x4 a la altura y ancho deseados, de acuerdo con tus necesidades de tiro.
- Utiliza los hubs de acero del kit para ensamblar el marco. Asegúrate de que esté bien asegurado.

3. Montaje del gong:

- Usa las correas de goma reforzadas con nylon para colgar el gong en el marco. Asegúrate de que esté nivelado y seguro.

4. Instalación del indicador Flash Bang:

- Coloca el indicador en un lugar visible y asegúrate de que esté conectado correctamente. Verifica que las luces LED funcionen antes de comenzar a disparar.

Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que todos los participantes estén a una distancia segura y que el área esté despejada.
- Coloca el gong en su posición y verifica que esté firmemente asegurado.

2. Disparo:

- Toma tu posición de tiro y asegúrate de estar cómodo y estable.
- Dispara al gong y observa el indicador Flash Bang para ver el impacto.

3. Finalización:

- Después de disparar, verifica el estado del gong y el marco. Realiza cualquier mantenimiento necesario antes de la próxima sesión de tiro.

Instrucciones de Eliminación

Al final de la vida útil del Kit de Gong de Largo Alcance AR500, asegúrate de eliminarlo de manera segura:

- **Materiales metálicos:** Lleva el gong y el marco de acero a un centro de reciclaje de metales.
- **Materiales plásticos y de goma:** Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de plásticos y goma. Muchos centros de reciclaje aceptan estos materiales.
- **Madera:** La madera puede ser desechada en instalaciones de compostaje o reciclaje de madera, según lo que esté disponible en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad, problemas o preguntas sobre el uso del producto, consulta el sitio web del fabricante o el manual del producto. Asegúrate de tener la información de tu compra a mano para obtener asistencia más rápida.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar cualquier equipo de tiro. Siguiendo estas pautas, puedes disfrutar de una experiencia de tiro segura y efectiva con el Kit de Gong de Largo Alcance AR500 con Flashbang.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es