

Lead Sled Solo 2 with Weight Reservoir

[Home](#)

Caldwell Lead Sled Solo 2 con Depósito de Peso, Soporte de Tiro, Ajuste Universal, Ajustable

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Lead Sled Solo 2 with Weight Reservoir](#)
- Fabricante: [CALDWELL](#)
- N.º de producto: EU2014051
- N.º fabr.: 1232952
- Color: Black
- Altura de envío: 124mm
- Ancho de envío: 147mm
- Longitud de envío: 100mm
- UPC: 198700002186

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Caldwell Lead Sled Solo 2 con Weight Reservoir. Este producto está diseñado para proporcionar estabilidad y soporte durante la práctica de tiro. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Lead Sled Solo 2 fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el Lead Sled Solo 2 si está dañado.
- Evita el uso del producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el Lead Sled Solo 2 únicamente para su propósito previsto: como soporte para armas de fuego durante el tiro.
- Asegúrate de que el área de tiro esté libre de obstáculos y que estés en un entorno seguro.
- Siempre asegúrate de que el arma esté descargada antes de colocarla en el Lead Sled Solo 2.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Utiliza protección auditiva y ocular adecuada mientras disparas.
- Nunca apuntes el arma hacia algo que no estés dispuesto a destruir.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Coloca el Lead Sled Solo 2 en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que el Weight Reservoir esté correctamente instalado y lleno según las instrucciones del fabricante.
- Ajusta la altura y el ángulo del soporte según tus necesidades.

2. Uso:

- Coloca el arma de fuego en el soporte, asegurándote de que esté bien asegurada.
- Ajusta el Lead Sled Solo 2 para que se adapte a tu posición de tiro.
- Una vez que estés listo, asegúrate de que el área esté despejada antes de disparar.

3. Almacenamiento:

- Después de su uso, limpia el Lead Sled Solo 2 y guárdalo en un lugar seco y seguro.
- Desmonta el Weight Reservoir si es necesario para un almacenamiento más compacto.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Lead Sled Solo 2, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de tiro y componentes relacionados.
- No arrojes el producto en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, por favor, contacta a la línea de atención al cliente del fabricante o visita su sitio web oficial. Asegúrate de tener el número de modelo y la información de compra a mano.

Estas instrucciones están diseñadas para ayudarte a usar el Caldwell Lead Sled Solo 2 de manera segura y efectiva. Recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean son lo más importante.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es