

Lead Sled DFT 3

[Home](#)

Asegura tu objetivo y completa el trabajo rápidamente con el Caldwell Lead Sled DFT 3. Diseñado para precisión y estabilidad, este soporte de tiro proporciona una plataforma sólida como una roca, reduciendo el retroceso y mejorando la precisión.

Ya sea que estés ajustando la mira, probando cargas o haciendo ajustes, el Lead Sled DFT 3 garantiza un agarre seguro, manteniendo tu enfoque en el tiro. Fabricado con materiales de alta calidad, ofrece durabilidad y rendimiento en los que puedes confiar. Caldwell sabe lo que los tiradores necesitan, y este soporte de tiro ajustable y de ajuste universal está diseñado para superar las expectativas.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Lead Sled DFT 3](#)
- Fabricante: [CALDWELL](#)
- N.º de producto: EU2014052
- N.º fabr.: 1217425
- Color: Black
- Peso de entrega: 10.89kg
- Altura de envío: 124mm
- Ancho de envío: 147mm
- Longitud de envío: 100mm
- UPC: 198700000694

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Caldwell Lead Sled DFT 3](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Caldwell Lead Sled DFT 3

Introducción

Gracias por elegir el Caldwell Lead Sled DFT 3. Este soporte de tiro está diseñado para ofrecerte precisión y estabilidad mientras realizas tus disparos. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas estas instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Lead Sled DFT 3 fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Siempre utiliza el soporte en un área bien iluminada y libre de obstáculos.
- Verifica que el área de tiro esté despejada y que no haya personas ni animales en la línea de tiro.
- Usa siempre protección auditiva y ocular al disparar.
- Nunca apuntes con el arma a algo que no estás dispuesto a disparar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Revisión del Equipo:** Antes de cada uso, revisa que todas las partes del Lead Sled DFT 3 estén en buen estado y correctamente ensambladas.
- **Uso de Armas:** Asegúrate de que el arma esté descargada al colocarla en el soporte. Solo carga el arma cuando estés listo para disparar.
- **Ajuste de la Carga:** Utiliza pesos adecuados y seguros para estabilizar el soporte. No excedas el peso recomendado.
- **Posición de Tiro:** Coloca el soporte en una superficie plana y estable. Asegúrate de que esté bien fijado antes de disparar.
- **Manejo de la Reacción:** El Lead Sled DFT 3 está diseñado para reducir el retroceso, pero siempre mantén un agarre firme y seguro en el arma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Soporte:

- Retira todas las piezas del paquete y asegúrate de que no falte nada.
- Sigue las instrucciones del manual para ensamblar el soporte correctamente.
- Asegúrate de que todas las conexiones estén firmes y seguras.

2. Ajuste del Soporte:

- Ajusta la altura del soporte según tu preferencia.
- Asegúrate de que el soporte esté nivelado antes de colocar el arma.

3. Colocación del Arma:

- Coloca el arma en el soporte, asegurándote de que esté bien sujeta.
- Verifica que el cañón esté apuntando en una dirección segura.

4. Uso del Soporte:

- Carga el arma solo cuando estés listo para disparar.
- Realiza tus disparos manteniendo una postura estable y segura.
- Después de disparar, verifica el área de tiro antes de volver a colocar el arma en el soporte.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Lead Sled DFT 3, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de productos de este tipo.
- Si el producto está dañado, asegúrate de que no represente un peligro para otras personas al desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, por favor consulta la información de contacto proporcionada en el manual del usuario o en el sitio web del fabricante.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Si alguna vez sientes que el producto no está funcionando correctamente, deja de usarlo y busca asistencia. Tu seguridad y la de los demás es lo más importante.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es