

X-10 .243/6mm Caliber Conversion Kit

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Prensas Progresivas](#)

La Frankford Arsenal X-10 es la prensa de recarga progresiva automática de 10 estaciones definitiva, diseñada desde cero para la precisión y la eficiencia. Construida con una rígida estructura de acero, múltiples rodamientos y una placa rotativa accionada por engranajes, la X-10 prácticamente elimina el derrame de pólvora y el vuelco de balas, asegurando un proceso de recarga suave y fiable.

La X-10 está repleta de características innovadoras, incluyendo estaciones de descapado duales para prevenir el retroceso de los fulminantes, conformado de bolsillo de fulminantes en línea (compatible con fulminantes pequeños y grandes), y soporte para medidores de pólvora y troqueles de recorte de cartuchos. Su medidor de pólvora actuado por el cartucho cuenta con un reinicio positivo, garantizando caídas de pólvora consistentes y eliminando el riesgo de cargas de squib debido a medidores de pólvora atascados.

Cuando llega el momento de cambiar de calibre, el diseño inteligente de la X-10 permite un intercambio rápido y fácil de la cabeza de herramienta y la placa de concha, admitiendo cartuchos desde 9mm hasta .308. Las mejoras no se detienen ahí: un mango ergonómico, una luz LED integrada y botones de localización de cartuchos con resorte hacen que la alimentación de cartuchos y la operación de la palanca sean sin esfuerzo, proporcionando una experiencia de recarga excepcionalmente suave.

Completa con el alimentador de cartuchos de Frankford Arsenal, la X-10 es la solución de recarga progresiva definitiva: diseñada para la velocidad, la precisión y la facilidad de uso.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [X-10 .243/6mm Caliber Conversion Kit](#)
- Fabricante: [FRANKFORD ARSENAL](#)
- N.º de producto: EU2014059
- N.º fabr.: 1194193
- Color: Black
- Altura de envío: 124mm
- Ancho de envío: 147mm
- Longitud de envío: 100mm
- UPC: 661120752707

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Kit de Conversión de Calibre .243/6mm X10](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Kit de Conversión de Calibre .243/6mm X10

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Conversión de Calibre .243/6mm X10 de Frankford Arsenal. Este producto está diseñado para ofrecerte una experiencia de recarga progresiva eficiente y precisa. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre las medidas de seguridad, instrucciones de uso y contacto para soporte adicional.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de utilizar el Kit de Conversión X10 solo para su propósito previsto. Sigue todas las instrucciones de uso y mantenimiento.
- **Inspección Regular:** Antes de cada uso, revisa el equipo en busca de daños o desgaste. No utilices el producto si encuentras alguna anomalía.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el kit en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- **Manejo de Materiales:** Ten cuidado al manejar pólvora, balas y otros materiales de recarga. Usa guantes y gafas de seguridad cuando sea necesario.
- **Protección Personal:** Utiliza siempre protección auditiva y ocular al operar la prensa de recarga.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el Derrame de Pólvora:** Asegúrate de que todas las partes estén bien ajustadas y que la medida de pólvora funcione correctamente para evitar derrames.
- **Cambio de Calibre:** Al cambiar el calibre, asegúrate de seguir las instrucciones específicas para evitar errores en la configuración.
- **Uso de Componentes Compatibles:** Solo utiliza componentes recomendados por el fabricante para evitar daños y garantizar un funcionamiento seguro.
- **Cuidado con los Primeros:** Utiliza las estaciones de decapping de manera adecuada para evitar el retroceso del fulminante.
- **Mantenimiento Regular:** Realiza un mantenimiento regular, incluyendo la limpieza de las partes móviles y la lubricación adecuada.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Kit:

- Coloca la prensa en una superficie de trabajo estable y nivelada.
- Asegúrate de que la prensa esté firmemente sujeta a la mesa o banco de trabajo.
- Instala el cabezal de herramienta y la placa de concha según las instrucciones específicas del fabricante.

2. Uso del Kit:

- Carga la pólvora en la medida de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inserta el casquillo en la estación de recarga y asegúrate de que esté bien posicionado.
- Realiza el ciclo de recarga siguiendo las instrucciones paso a paso.
- Verifica regularmente el funcionamiento de la prensa y la medida de pólvora durante el uso.

3. Finalización del Proceso:

- Una vez completada la recarga, limpia el área de trabajo y asegúrate de que no queden residuos de pólvora o casquillos.
- Almacena adecuadamente los componentes no utilizados y el equipo.

Instrucciones de Eliminación

- **Residuos de Pólvora:** Dispose de cualquier residuo de pólvora de acuerdo con las regulaciones locales sobre materiales peligrosos.
- **Equipos Dañados:** Si el kit presenta daños irreparables, consulta las regulaciones locales para la eliminación adecuada de productos de recarga.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla los componentes metálicos y plásticos del producto.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si deseas reportar un producto inseguro, te recomendamos que te pongas en contacto con el punto de contacto de la UE. Asegúrate de tener a mano el número de serie del producto y detalles de compra para facilitar la asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas directrices y disfruta de una experiencia de recarga segura y efectiva con el Kit de Conversión X10 de Frankford Arsenal.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es