

FAT Wrench AutoTorque

[Articulos limpieza](#) > [Gratas y Cañon Snakes](#) > [Baqueta textil Bore snakes](#)

Te presentamos el F.A.T. Wrench AutoTorque—el primer destornillador a batería con un limitador de par integrado, diseñado específicamente para armeros. Esta herramienta innovadora acelera las instalaciones de puntos rojos, bases de miras, anillas de mira y tornillos de acción, asegurando un par preciso cada vez.

Ajustar tu par es muy fácil: simplemente ajusta entre 10-65 in-lbs. en la pantalla digital fácil de leer y comienza a trabajar. El motor de velocidad variable de 200 RPM se detiene automáticamente cuando se alcanza el par deseado, evitando el apriete excesivo y daños en el arma de fuego.

Alimentado por una batería recargable, el AutoTorque ofrece hasta 2 horas de tiempo de funcionamiento continuo por carga. Viene con un juego de 15 piezas de puntas recubiertas de fosfato negro de 1/4", diseñado para adaptarse a los sujetadores de armas de fuego más comunes. Todo se almacena en un estuche duro premium con cierre, diseñado para apilarse sin problemas con otros juegos de Wheeler para un almacenamiento inteligente y organizado.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [FAT Wrench AutoTorque](#)
- Fabricante: [WHEELER](#)
- N.º de producto: EU2014071
- N.º fabr.: 1159465
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 124mm
- Ancho de envío: 147mm
- Longitud de envío: 267mm
- UPC: 198700000434

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el FAT Wrench AutoTorque
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el FAT Wrench AutoTorque

Introducción

Bienvenido al manual de seguridad del FAT Wrench AutoTorque! Este innovador destornillador a batería está diseñado específicamente para armeros y garantiza un uso seguro y efectivo. Por favor, lee atentamente esta guía para asegurarte de que usas el producto de manera segura y adecuada.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el FAT Wrench AutoTorque se utilice únicamente para el propósito previsto: instalaciones de red dots, bases de mira, anillas de mira y tornillos de acción en armas de fuego.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para su uso.
- Siempre verifica que el área de trabajo esté libre de obstrucciones y peligros antes de comenzar a usar el destornillador.
- No utilices el FAT Wrench AutoTorque si está dañado o si presenta signos de mal funcionamiento.
- Asegúrate de que el destornillador esté completamente cargado antes de su uso para evitar interrupciones durante el trabajo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Uso de la batería:**
 - Solo utiliza el cargador proporcionado para cargar la batería.
 - No expongas la batería a temperaturas extremas ni la sumerjas en agua.
- Torque:**
 - Configura el torque en el rango recomendado de 1065 inlbs. para evitar el sobreapriete que puede dañar la pieza de la arma.
- Motor:**
 - No bloquee el motor ni lo uses en un entorno húmedo para evitar cortocircuitos.
- Almacenamiento:**
 - Guarda el FAT Wrench AutoTorque en su estuche duro cuando no esté en uso para protegerlo de daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración del Torque:

- Enciende el dispositivo y ajusta el torque en el display digital según las especificaciones de tu proyecto.

2. Uso del Destornillador:

- Coloca la punta adecuada en el tornillo que deseas apretar.
- Presiona el botón de activación y comienza a apretar.
- El motor se detendrá automáticamente una vez que se alcance el torque configurado.

3. Carga de la Batería:

- Conecta el cargador a la batería y asegúrate de que esté en una superficie plana y seca.
- Carga la batería hasta que la luz indicadora muestre que está completamente cargada.

4. Mantenimiento:

- Limpia el FAT Wrench AutoTorque regularmente con un paño seco.
- Inspecciona la herramienta para detectar cualquier daño antes de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del FAT Wrench AutoTorque, asegúrate de desechar la herramienta de acuerdo con las normativas locales sobre residuos electrónicos.
- Las baterías deben ser recicladas adecuadamente en puntos de recolección designados.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, dirígete a tu punto de venta o consulta la plataforma de seguridad de la UE. Recuerda que es importante estar informado sobre las actualizaciones de seguridad y los retiros de productos.

Por favor, sigue estas instrucciones y directrices para garantizar el uso seguro y efectivo del FAT Wrench AutoTorque. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es