

## **3-12x54 Polar T96 - 3-12x54 Polar T96 P LMZ 2.FP D7 1cm cw Posicon CT / Posicon CT**

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

3-12x54 Polar T96 P LMZ 2.FP D7 1cm cw Posicon CT / Posicon CT

NO IMAGE  
AVAILABLE

### **Atributos**

- Nombre: [3-12x54 Polar T96 P LMZ 2.FP D7 1cm cw Posicon CT / Posicon CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015718
- N.º fabr.: 754-K11-72D
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537023718

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el visor 3-12x54 Polar T96 P LMZ 2.FP D7 1cm cw Posicon CT / Posicon CT. Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo en el uso de armas largas. Es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el visor si presenta daños visibles.
- Siempre usa el visor de acuerdo con las leyes y regulaciones locales sobre armas.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Mantén el visor limpio y libre de obstrucciones para asegurar una visibilidad clara.
- No intentes modificar el visor; cualquier modificación puede comprometer su seguridad y rendimiento.
- Asegúrate de que el visor esté correctamente montado y ajustado a tu arma antes de usarlo.
- No apuntes el visor hacia personas o animales, incluso si el arma está descargada.
- Utiliza el visor solo en condiciones de iluminación adecuadas para evitar la fatiga visual.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Visor

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias antes de comenzar.
- Coloca el visor en el riel de tu arma y asegúralo firmemente utilizando los tornillos provistos.
- Ajusta el visor para alinearlos correctamente con el cañón del arma.

### 2. Uso del Visor

- Ajusta la magnificación del visor según tus necesidades.
- Verifica el enfoque y la claridad de la imagen a través del visor antes de disparar.
- Realiza pruebas de disparo en un entorno seguro para familiarizarte con el visor.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.
- Si el visor está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, por favor contacta a tu distribuidor autorizado o visita el sitio web del fabricante para obtener más información.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al utilizar cualquier producto relacionado con armas. Sigue estas instrucciones para asegurar un uso seguro y responsable del visor 3-12x54 Polar T96 P LMZ 2.FP D7 1cm cw Posicon CT / Posicon CT.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)