

# 3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

## Key Specifications:

Magnification: 3-20x

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## Atributos

- Nombre: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015786
- N.º fabr.: 667-945-532-G9-E9
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537011753

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el visor 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en situaciones de tiro de alta precisión. Para garantizar tu seguridad y la de otros, así como el correcto uso del visor, por favor, sigue las siguientes pautas de seguridad.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- No utilices el visor si está dañado o presenta signos de mal funcionamiento.
- Verifica regularmente si hay actualizaciones o retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.
- Reporta cualquier producto peligroso o accidente a las autoridades pertinentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza el visor solo para su propósito previsto. No lo utilices para actividades que no sean de tiro.
- **Montaje:** Asegúrate de que el visor esté correctamente montado en tu arma. Un montaje inadecuado puede causar accidentes.
- **Condiciones climáticas:** Evita el uso del visor en condiciones extremas (temperaturas muy altas o bajas, lluvia intensa) que puedan afectar su funcionamiento.
- **Limpieza:** Limpia el visor con un paño suave y seco. No utilices productos químicos agresivos que puedan dañar las lentes.
- **Almacenamiento:** Guarda el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación

1. **Herramientas necesarias:** Asegúrate de tener las herramientas adecuadas para el montaje, como destornilladores y llaves.
2. **Montaje en el arma:**
  - Coloca el visor en el riel de montaje del arma.
  - Asegúrate de que esté nivelado y en la posición correcta.
  - Aprieta los tornillos de montaje firmemente, pero no excesivamente.
3. **Verificación:** Una vez montado, verifica que el visor esté seguro y no se mueva al ajustar el arma.

### Uso

1. **Ajuste de la magnificación:** Gira el anillo de ajuste para seleccionar el nivel de magnificación deseado.
2. **Enfoque:** Ajusta el enfoque utilizando el ocular para obtener una imagen clara.
3. **Paralaje:** Ajusta el paralaje según sea necesario para asegurar la precisión en el tiro.
4. **Iluminación:** Si tu modelo tiene un retículo iluminado, ajusta la intensidad de la luz según las condiciones de luz.

## Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación del producto:** Cuando ya no necesites el visor, sigue las pautas locales de eliminación de productos electrónicos.
- **Materiales reciclables:** Separa los componentes reciclables y deséchaleos de acuerdo con las

regulaciones de reciclaje de tu área.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta sobre seguridad o funcionamiento del producto, por favor, contacta a un representante autorizado en tu área. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier información relevante sobre el producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de tu visor 3-20x50 PM II Ultra Short.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)