

## 3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

### Key Specifications:

Magnification: 3-20×  
Objective Lens Diameter: 50 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Length: approx. 340 mm  
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Atributos

- Nombre: [3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015788
- N.º fabr.: 667-945-822-F2-E9
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537030259

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor es un dispositivo de alta precisión diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en diversas situaciones de tiro. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el visor.
- Mantén el visor fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Verifica que el visor esté en condiciones óptimas antes de cada uso.
- No utilices el visor si presenta daños visibles o mal funcionamiento.
- Almacena el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto que consideres inseguro.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el visor esté correctamente montado en el arma. Un montaje inadecuado puede afectar la precisión y la seguridad.
- **Uso de Protección Ocular:** Siempre utiliza gafas de protección al disparar para proteger tus ojos.
- **Control de la Luz:** Utiliza el visor en condiciones de luz adecuadas para evitar la fatiga ocular.
- **Manejo del Arma:** Siempre trata el arma como si estuviera cargada. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Verificación de la Parallax:** Ajusta la parallax según las recomendaciones del fabricante para asegurar la precisión del disparo.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Montaje del Visor:

- Selecciona un soporte adecuado para el visor.
- Asegúrate de que el cañón del arma esté limpio y libre de obstrucciones.
- Fija el visor en el soporte asegurándote de que esté nivelado.

### 2. Ajuste del Visor:

- Ajusta la magnificación según tus necesidades de tiro.
- Configura la retícula iluminada si es necesario, siguiendo las instrucciones del fabricante.

### 3. Uso del Visor:

- Coloca el ojo a una distancia adecuada del ocular para evitar el retroceso.
- Ajusta la parallax de acuerdo con la distancia al objetivo.

### 4. Mantenimiento:

- Limpia el visor regularmente con un paño suave y seco.
- Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar la óptica.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando decidas desechar el visor, sigue las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos.
- No arrojes el visor a la basura común. Consulta con puntos de reciclaje especializados o centros de recolección de desechos electrónicos.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta sobre seguridad o inquietudes relacionadas con el uso del visor, dirígete a un distribuidor autorizado o al fabricante. Es importante mantener la comunicación con fuentes confiables para asegurar un uso seguro y eficiente del producto.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad es fundamental para disfrutar de tu visor de manera segura y efectiva. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro!

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)