

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Atributos

- Nombre: [3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015793
- N.º fabr.: 667-945-822-G8-E8
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537030303

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt and Bender. Este visor es una herramienta de alta precisión diseñada para mejorar tu experiencia de disparo. Sin embargo, como con cualquier equipo técnico, es esencial seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información importante sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones para su instalación y manejo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el visor.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el visor si está dañado o si notas algún mal funcionamiento.
- Guarda el visor en un lugar seco y limpio cuando no esté en uso.
- Evita el contacto con sustancias químicas que puedan dañar el visor.
- Utiliza siempre el visor de acuerdo con las leyes y regulaciones locales sobre armas y municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación:** Siempre maneja el visor con cuidado. Evita golpes o caídas que puedan afectar su precisión.
- **Montaje:** Asegúrate de que el visor esté correctamente montado en tu arma. Un montaje inadecuado puede comprometer la seguridad y la precisión.
- **Uso de la Retícula Iluminada:** Utiliza la función de retícula iluminada con moderación y asegúrate de que la batería esté en buen estado.
- **Ajustes de Parallax:** Ajusta el parallax correctamente para evitar errores de disparo. Consulta el manual del producto para más detalles sobre cómo realizar este ajuste.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del visor en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar.
- Utiliza un soporte adecuado para montar el visor en el riel de tu arma.
- Ajusta el visor de manera que esté alineado con el cañón del arma.
- Asegura el visor con los tornillos proporcionados, sin apretar en exceso.

2. Ajuste de la Lente:

- Ajusta la lente del visor según tus preferencias personales y las condiciones de luz.
- Verifica el enfoque del ocular para asegurarte de que la imagen esté nítida.

3. Uso del Visor:

- Utiliza el visor en un área segura y designada para el disparo.
- Asegúrate de que tu línea de tiro esté despejada y que no haya personas o animales en el área.
- Apunta con cuidado y verifica tu objetivo antes de disparar.

4. Mantenimiento:

- Limpia el visor regularmente con un paño suave y seco.
- Almacena el visor en su estuche o en un lugar seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos y mecánicos.
- Evita tirar el visor en la basura común; busca centros de reciclaje o eliminación de productos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o funcionamiento del producto, por favor, contacta a tu distribuidor local o al fabricante. Es importante tener un punto de contacto en la UE para resolver cualquier inquietud relacionada con la seguridad del producto.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Al seguir estas pautas, no solo proteges tu bienestar, sino también el de quienes te rodean. ¡Disfruta de tu experiencia de disparo con el 3-20x50 PM II Ultra Short!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es