

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Atributos

- Nombre: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015809
- N.º fabr.: 173-911-862-G8-E8
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537063769

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor de alta calidad está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en diversas condiciones de uso. Para garantizar tu seguridad y la de otros, es fundamental seguir las pautas de seguridad y uso que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para utilizarlo.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar cualquier daño o desgaste que pueda comprometer su seguridad.
- Utiliza el visor solo para su propósito previsto y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Si el visor presenta un mal funcionamiento o daño, deja de usarlo inmediatamente y busca asistencia profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones adversas:** Evita el uso del visor en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento, como temperaturas muy altas o bajas, o en entornos húmedos sin protección adecuada.
- **Manipulación:** Maneja el visor con cuidado. Evita golpes o caídas que puedan dañarlo.
- **Montaje:** Asegúrate de que el visor esté correctamente montado en el arma. Un montaje inadecuado puede resultar en un mal funcionamiento o en un accidente.
- **Limpieza:** Limpia el visor con un paño suave y seco. No utilices productos químicos agresivos que puedan dañar la óptica o el acabado.
- **Almacenamiento:** Cuando no esté en uso, guarda el visor en un lugar seco y seguro, preferiblemente en su estuche original.

Instrucciones para la Instalación y Uso

• Instalación:

1. Asegúrate de que el arma esté descargada y en un lugar seguro antes de comenzar la instalación del visor.
2. Utiliza un soporte adecuado para el visor que sea compatible con el arma.
3. Fija el visor al soporte asegurándote de que esté bien alineado y ajustado.
4. Realiza una verificación final para asegurarte de que el visor esté seguro y en la posición correcta.

• Uso:

1. Ajusta el ocular para obtener una imagen clara y nítida.
2. Utiliza la retícula iluminada según sea necesario, asegurándote de que la batería esté cargada si es aplicable.
3. Ajusta la paralaje según las condiciones de disparo y la distancia.
4. Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas deshacerte del visor, asegúrate de hacerlo de manera responsable:
 - Revisa las normativas locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
 - Si es posible, lleva el visor a un centro de reciclaje adecuado que acepte equipos ópticos.

- No lo deseches en la basura común, ya que puede contener materiales que son perjudiciales para el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, busca un punto de contacto en la Unión Europea que pueda ofrecerte asistencia. Es importante que tengas acceso a un recurso que pueda responder a tus preguntas y garantizar una experiencia segura con tu visor.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu 3-20x50 PM II Ultra Short de manera segura y responsable.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es