

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMORS 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Atributos

- Nombre: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMORS 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015813
- N.º fabr.: 173-911-562-F1-E8
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537063691

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor es una herramienta avanzada diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en situaciones de tiro. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las directrices de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el visor esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada.
- Utiliza el visor únicamente para su propósito previsto; no lo uses en condiciones inseguras.
- Revisa el visor regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si notas cualquier mal funcionamiento, deja de usarlo y busca asistencia profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita la exposición a condiciones extremas:** No expongas el visor a temperaturas extremas o a la humedad, ya que esto puede afectar su rendimiento.
- **Manejo cuidadoso:** Maneja el visor con cuidado para evitar golpes o caídas que puedan dañarlo.
- **Uso de protección ocular:** Siempre usa protección ocular adecuada al disparar para evitar lesiones.
- **Ajustes de parallax:** Asegúrate de ajustar el parallax correctamente para evitar errores de visión.
- **Iluminación del retículo:** Usa la función de retículo iluminado con moderación para prolongar la duración de la batería y evitar distracciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Montaje del visor:

- Asegúrate de que el riel de montaje esté limpio y libre de suciedad.
- Coloca el visor en el riel y asegúralo firmemente con los tornillos provistos.
- Verifica que el visor esté alineado correctamente con el cañón del arma.

2. Ajustes iniciales:

- Ajusta la elevación y el windage (deriva) a cero antes de realizar disparos de prueba.

Uso

1. Ajuste de la magnificación:

- Gira el anillo de magnificación para seleccionar el nivel deseado de aumento.

2. Verificación del campo de visión:

- Asegúrate de que el campo de visión esté claro y libre de obstrucciones antes de disparar.

3. Ajuste de la parallax:

- Ajusta el parallax desde aproximadamente 25 m hasta el infinito según la distancia de tu objetivo.

4. Seguridad al disparar:

- Asegúrate de que el área detrás del objetivo esté despejada antes de disparar.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos electrónicos.
- No tires el visor a la basura común. Busca puntos de recolección de residuos electrónicos en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier duda o consulta sobre el producto, te recomendamos que contactes con el fabricante o un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener el número de modelo y la información de compra a mano para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para disfrutar de tu 3-20x50 PM II Ultra Short de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es