

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015935
- N.º fabr.: 669-911-532-G9-E9
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537064810

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-27x56 PM II High Power de Schmidt y Bender. Este visor de alta potencia está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en una variedad de situaciones de tiro. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, es importante que sigas las pautas de seguridad y uso que se describen en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el visor esté correctamente instalado antes de usarlo.
- Nunca apuntes el visor hacia ti mismo o hacia otras personas, incluso si crees que está descargado.
- Mantén el visor y el arma en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si el visor muestra algún signo de daño, no lo uses y contacta a un profesional para su revisión.
- Utiliza el visor solo para su propósito previsto, que es la observación y el tiro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones climáticas adversas:** Evita el uso del visor en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento, como temperaturas extremadamente altas o bajas.
- **Limpieza:** Utiliza un paño suave y limpio para limpiar las lentes. No uses productos químicos agresivos que puedan dañar el recubrimiento de las lentes.
- **Ajustes del visor:** Realiza ajustes de elevación y deriva con cuidado. Asegúrate de que el visor esté en una posición estable antes de hacer ajustes.
- **Paralaje:** Ajusta el paralaje según la distancia del objetivo para obtener la mejor claridad y precisión.
- **Almacenamiento:** Guarda el visor en un estuche adecuado cuando no esté en uso para protegerlo de golpes y polvo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Coloca el visor en el riel correspondiente del arma y asegúralo con los tornillos provistos.
- Ajusta el visor para que esté alineado con el cañón del arma.

2. Uso del Visor:

- Ajusta el enfoque del ocular según tu comodidad visual.
- Selecciona el nivel de magnificación adecuado para la distancia del objetivo.
- Utiliza el sistema de torretas para realizar ajustes precisos en la elevación y la deriva.

3. Verificación antes del uso:

- Antes de disparar, verifica que el visor esté correctamente ajustado y que no haya obstrucciones en las lentes.
- Realiza una prueba de tiro en un entorno seguro para asegurarte de que el visor esté calibrado correctamente.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites el visor, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos electrónicos y ópticos.

- No deseches el visor en la basura común. Busca centros de reciclaje o puntos de recolección que acepten equipos ópticos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información sobre el uso seguro del visor o si deseas reportar un problema, consulta con el distribuidor autorizado o el fabricante.

Recuerda que seguir estas pautas no solo protege tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Mantente informado y actúa de manera responsable al utilizar el 3-27x56 PM II High Power.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es