

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Atributos

- Nombre: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015943
- N.º fabr.: 669-911-532-M3-I6
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537043280

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-27x56 PM II High Power de Schmidt y Bender. Este visor táctico está diseñado para ofrecer un rendimiento preciso en una amplia gama de distancias. Sin embargo, como con cualquier equipo óptico, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar daños o desgaste.
- No utilices el visor si presenta daños visibles o si no funciona correctamente.
- Si el visor se cae o sufre un impacto, verifica su funcionamiento antes de usarlo nuevamente.
- Reporta cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Nunca mires directamente al sol a través del visor, ya que esto puede causar daños graves a la vista.
- Utiliza siempre el visor de acuerdo con las especificaciones del fabricante para evitar malfuncionamientos.
- Asegúrate de que el visor esté correctamente montado en el arma para evitar accidentes.
- Mantén el visor limpio y libre de suciedad o residuos que puedan afectar la visibilidad.
- Ajusta el enfoque del visor antes de usarlo para asegurar la claridad de la imagen.
- Siempre verifica la alineación del visor antes de disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Montaje del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y segura antes de comenzar.
- Utiliza un soporte adecuado para el visor que sea compatible con tu arma.
- Fija el visor al soporte de manera que esté nivelado y alineado con el cañón del arma.
- Aprieta los tornillos del soporte de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

2. Ajustes Iniciales:

- Ajusta el ocular del visor para adaptarlo a tu visión.
- Configura la magnificación inicial en 3x para facilitar el enfoque.

Uso

- Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Utiliza el visor en un entorno seguro y controlado.
- Ajusta la parallax según la distancia del objetivo para mejorar la precisión.
- Practica el uso del visor en condiciones variadas para familiarizarte con su funcionamiento.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el visor de manera irresponsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de

productos ópticos.

- Si el visor está dañado irreparablemente, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.
- Asegúrate de eliminar todas las baterías o componentes electrónicos de acuerdo con las normativas de reciclaje.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, por favor, busca información de contacto en el sitio web del fabricante o en el manual del producto.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege tu salud y seguridad, sino que también garantiza que puedas disfrutar de tu visor de manera efectiva y responsable.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es