

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Atributos

- Nombre: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015957
- N.º fabr.: 669-911-532-M2-I5
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537043204

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-27x56 PM II High Power de Schmidt y Bender. Este visor de alta potencia ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en una variedad de situaciones de tiro. Sin embargo, como con cualquier equipo técnico, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que el visor sea utilizado solo para su propósito previsto. No lo uses de manera que pueda causar daño a ti mismo o a otros.
- Inspección Regular:** Revisa el visor regularmente en busca de daños visibles o desgaste. Si encuentras algún problema, no lo uses hasta que haya sido reparado o reemplazado.
- Almacenamiento Adequado:** Guarda el visor en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y la humedad, para evitar daños en los componentes ópticos.
- Manejo Cuidadoso:** Manipula el visor con cuidado. Evita caídas o golpes que puedan afectar su precisión y funcionamiento.
- Protección para Grupos Vulnerables:** Mantén el visor fuera del alcance de niños y personas no capacitadas para su uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Ajuste Correcto:** Asegúrate de que el visor esté correctamente montado y ajustado a tu arma antes de usarlo.
- Verificación de la Calibración:** Antes de cada uso, verifica que el visor esté correctamente calibrado para la munición que vas a utilizar.
- Uso de Protección Ocular:** Siempre utiliza gafas de protección al disparar para proteger tus ojos de posibles fragmentos o rebotes.
- Conciencia Situacional:** Mantente consciente de tu entorno y de las personas que te rodean mientras utilizas el visor. Nunca apuntas el arma hacia algo que no deseas disparar.
- Condiciones Climáticas:** Evita el uso del visor en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento, como lluvia intensa o niebla densa.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar el montaje.
- Utiliza un soporte adecuado para el visor y asegúrate de que esté bien fijado al arma.
- Ajusta el visor en el soporte según las instrucciones del fabricante.

2. Calibración:

- Una vez montado, realiza una calibración inicial en un campo de tiro seguro.
- Ajusta la elevación y la deriva según sea necesario para que el visor esté alineado con el punto de impacto.

3. Uso:

- Al mirar a través del visor, ajusta el enfoque según sea necesario para obtener una imagen clara.
- Utiliza la función de ajuste de paralaje si es necesario, especialmente a distancias largas.

4. Mantenimiento:

- Limpia el visor regularmente con un paño suave y seco. Evita el uso de productos químicos agresivos.
- Almacena el visor en su funda cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación del Producto:** Si el visor ya no es utilizable, sigue las normativas locales para la eliminación de productos electrónicos. No lo deseches en la basura normal.
- **Reciclaje:** Considera llevar el visor a un centro de reciclaje especializado en productos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro y efectivo del 3-27x56 PM II High Power, consulta la documentación del fabricante o visita el sitio web oficial de Schmidt y Bender.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de tu visor.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es